

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成18年9月7日

改善対策届出番号	329	改善対策開始日	平成18年9月8日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン	問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232	
不具合の部位（部品名）	バックドア（ガスステー）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バックドアのガスステーにおいて、樹脂製の車体側取付部の構造が不適切なため、ガスステーと車体側スタッドボールを固定するクリップに弛みが生じるものがある。そのため、バックドアの開閉の繰り返しによりガスステーとスタッドボールが分離し、最悪の場合、ガスステーが車体から外れ、バックドアが降下するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、ガスステーを確認し、構造が不適切なものは良品と交換する。尚、部品の供給に時間を要することから、良品が不足した場合は、暫定措置として結束バンドで取付部を補強し、後日当該ガスステーを良品と交換する。		
不具合件数	27件	事故の有無	事故：0件、けが：3件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ニッサン	TB-VFY11 UB-VFY11 CBE-VFY11	AD	VFY11-206770～VFY11-708724 平成13年7月2日～平成18年7月7日	79,859	
	TB-VY11 UB-VY11 CBE-VY11		VY11-205831～VY11-707198 平成13年7月2日～平成18年7月7日	67,782	
	TC-VHNY11 UC-VHNY11 CBF-VHNY11		VHNY11-203113～VHNY11-703492 平成13年7月2日～平成18年7月7日	28,702	
	KF-VEY11 KJ-VEY11		VEY11-202571～VEY11-253839 平成13年7月2日～平成15年8月2日	8,473	
	KF-VENY11		VENY11-201080～VENY11-251296 平成13年7月3日～平成15年7月31日	2,548	
	UQ-VGY11 CFF-VGY11		VGY11-200054～VGY11-700056 平成13年7月3日～平成18年7月11日	1,056	

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策対象車 の台数	備考
ニッサン	GF-WFY11 TA-WFY11 UA-WFY11	ウイングロード	WFY11-000023～WFY11-460549 平成11年1月15日～平成17年9月23日	200,043	
	GF-WHNY11 TA-WHNY11 UA-WHNY11		WHNY11-000021～WHNY11-320043 平成11年1月12日～平成17年9月21日	38,128	
	TA-WRY11		WRY11-250001～WRY11-306541 平成13年5月11日～平成17年9月20日	6,331	
	GF-WPY11		WPY11-000020～WPY11-250206 平成11年1月12日～平成14年2月27日	2,547	
	GF-WHY11		WHY11-000012～WHY11-200695 平成11年3月29日～平成13年9月26日	2,138	
マツダ	TB-BV FY11 UB-BV FY11 CBE-BV FY11	ファミリア	VFY11-521114～VFY11-800978 平成13年7月2日～平成18年7月7日	9,434	
	TB-BV Y11 UB-BV Y11 CBE-BV Y11		VY11-520814～VY11-800572 平成13年7月2日～平成18年7月7日	5,632	
	TC-BV HNY11 UC-BV HNY11 CBF-BV HNY11		VHNY11-520382～VHNY11-800401 平成13年7月2日～平成18年7月7日	3,178	
	KF-BV EY11 KJ-BV EY11		VEY11-520541～VEY11-530480 平成13年7月2日～平成17年7月30日	1,051	
	KF-BV ENY11		VENY11-520125～VENY11-530110 平成13年7月18日～平成15年7月28日	225	
	UQ-BV GY11 CFE-BV GY11		VG Y11-530001～VG Y11-540007 平成14年10月3日～平成17年12月6日	29	
	(計 37 型式)		(計 3 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年1月12日～平成18年7月11日	(計 457,156 台)

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。