

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成18年10月3日

リコール届出番号	1733	リコール開始日	平成18年10月4日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役 近藤 詔治 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(クラッチホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	クラッチマスターシリンダーからレリーズシリンダの間のホースの強度が不足しているため、エンジン始動時等の振動により、ホースに亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、オイルが洩れ、最悪の場合、走行中に変速出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ホースを対策品と交換する。		
不具合件数	31件	事故の有無	事故の発生はない。
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあっては運転者席左側面ガラス後方下部にNo.1733のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	VF-XKU304E	日野 デュトロ	XKU304-0001002~XKU304-0002035 平成15年 8月19日~平成17年 8月17日	948	
			XKU304-1000000~XKU304-1000332 平成17年 8月17日~平成18年 4月 6日	307	
	VF-XKU344M		XKU344-0001002~XKU344-0001133 平成15年10月30日~平成17年 8月 5日	60	
			XKU344-1000000~XKU344-1000053 平成17年 2月10日~平成18年 4月 5日	35	
	VF-XKU414M		XKU414-0001002~XKU414-0001821 平成15年 8月25日~平成17年 8月17日	748	
			XKU414-1000000~XKU414-1000131 平成17年 8月17日~平成18年 4月 7日	104	
	VF-XKU424M		XKU424-0001001~XKU424-0001064 平成15年10月31日~平成17年 8月 1日	53	
			XKU424-1000000~XKU424-1000060 平成17年 9月14日~平成18年 4月 4日	55	
	PB-XZU301M PB-XZU301E PB-XZU301T PB-XZU301X		XZU301-0006752~XZU301-0010265 平成16年 6月10日~平成17年 8月 5日	2,179	
			XZU301-1000001~XZU301-1002431 平成17年 8月17日~平成18年 3月 2日	1,708	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
日野	PB-XZU304M	日野 デュトロ	XZU304-0001002～XZU304-0003306	748		
	PD-XZU304M		平成15年 8月 19日～平成17年 8月 22日	240		
	PB-XZU304E		XZU304-1000002～XZU304-1001036			
	PD-XZU304E			平成17年 8月 17日～平成18年 2月 28日		
	PD-XZU304X					
	PH-XZU304X					
	PB-XZU306M			XZU306-0004260～XZU306-0007749		1,107
	PB-XZU306Y			平成16年 6月 9日～平成17年 8月 17日		
				XZU306-1000000～XZU306-1001642		588
				平成17年 8月 17日～平成18年 2月 28日		
	PB-XZU308M			XZU308-0001011～XZU308-0002848		204
	PB-XZU308Y			平成16年 6月 11日～平成17年 8月 19日		
				XZU308-1000002～XZU308-1000365		49
				平成17年 8月 18日～平成17年10月 24日		
	PB-XZU311T			XZU311-0003259～XZU311-0004059		499
				平成16年 6月 9日～平成17年 8月 17日		
				XZU311-1000003～XZU311-1000546		381
				平成17年 8月 18日～平成18年 3月 2日		
	PB-XZU314T			XZU314-0001011～XZU314-0001172		109
	PD-XZU314T			平成16年 6月 28日～平成17年 8月 4日		
				XZU314-1000000～XZU314-1000105		75
				平成17年 8月 26日～平成18年 3月 1日		
	PB-XZU321T			XZU321-0002616～XZU321-0003389		534
				平成16年 6月 9日～平成17年 8月 5日		
				XZU321-1000000～XZU321-1000548		427
				平成17年 8月 17日～平成18年 3月 2日		
	PB-XZU331M			XZU331-0002488～XZU331-0002971		227
				平成16年 6月 8日～平成17年 8月 5日		
				XZU331-1000000～XZU331-1000251		130
				平成17年 8月 17日～平成18年 3月 1日		
PB-XZU334M		XZU334-0001001～XZU334-0001358	193			
PD-XZU334M		平成16年 6月 15日～平成17年 8月 17日				
		XZU334-1000003～XZU334-1000223	135			
		平成17年 8月 22日～平成18年 3月 1日				
PB-XZU336M		XZU336-0001002～XZU336-0001689	214			
		平成16年 6月 10日～平成17年 8月 5日				
		XZU336-1000000～XZU336-1000353	120			
		平成17年 8月 22日～平成18年 3月 2日				
PB-XZU338M		XZU338-0001007～XZU338-0001125	8			
		平成16年 7月 8日～平成17年 6月 20日				
PB-XZU341M		XZU341-0004462～XZU341-0006506	1,019			
		平成16年 6月 10日～平成17年 8月 17日				
		XZU341-1000003～XZU341-1001171	680			
		平成17年 8月 17日～平成18年 3月 1日				
PB-XZU344M		XZU344-0001001～XZU344-0001593	466			
PD-XZU344M		平成15年 8月 1日～平成17年 8月 17日				
		XZU344-1000000～XZU344-1000251	220			
		平成17年 8月 18日～平成18年 3月 1日				
PB-XZU346M		XZU346-0002249～XZU346-0003427	412			
		平成16年 6月 11日～平成17年 8月 5日				
		XZU346-1000003～XZU346-1000616	256			
		平成17年 8月 18日～平成18年 3月 2日				
日野	PB-XZU348M	日野 デュトロ	XZU348-0001002～XZU348-0001300	32		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
			平成16年 6月14日～平成17年 7月15日 XZU348-1000000～XZU348-1000065	5	
	PB-XZU351T		平成17年 8月17日～平成17年10月21日 XZU351-0001759～XZU351-0003600	809	
			平成16年 6月 7日～平成17年 8月17日 XZU351-1000002～XZU351-1000751	410	
	PB-XZU354E PB-XZU354T PD-XZU354T		平成17年 8月17日～平成18年 3月 1日 XZU354-0001002～XZU354-0001510	312	
			平成16年 6月 9日～平成17年 8月 5日 XZU354-1000000～XZU354-1000327	258	
	PB-XZU368M PB-XZU368T		平成17年 8月17日～平成18年 3月 2日 XZU368-0001006～XZU368-0002011	467	
			平成16年 6月15日～平成17年 8月 4日 XZU368-1000000～XZU368-1000462	235	
	PB-XZU378M PD-XZU378M		平成17年 8月17日～平成18年 3月 2日 XZU378-0001006～XZU378-0001708	450	
			平成16年 6月15日～平成17年 8月23日 XZU378-1000002～XZU378-1000375	262	
	PB-XZU388M		平成17年 8月22日～平成18年 2月27日 XZU388-0001011～XZU388-0001590	293	
			平成16年 6月15日～平成17年 8月 5日 XZU388-1000001～XZU388-1000248	123	
	PB-XZU401M		平成17年 8月18日～平成18年 3月 2日 XZU401-0001833～XZU401-0002196	109	
			平成16年 6月14日～平成17年 8月 5日 XZU401-1000003～XZU401-1000182	43	
	PB-XZU404M PB-XZU404X		平成17年 8月24日～平成18年 2月27日 XZU404-0001479～XZU404-0002352	317	
			平成16年 6月10日～平成17年 8月17日 XZU404-1000002～XZU404-1000476	220	
	PB-XZU411M		平成17年 8月17日～平成18年 3月 1日 XZU411-0010986～XZU411-0014369	1,477	
			平成16年 6月 8日～平成17年 8月17日 XZU411-1000000～XZU411-1001582	721	
	PB-XZU413M		平成17年 8月17日～平成18年 3月 1日 XZU413-0001002～XZU413-0001335	211	
			平成16年 6月11日～平成17年 8月 5日 XZU413-1000000～XZU413-1000169	109	
	PB-XZU414M PD-XZU414M PH-XZU414M		平成17年 8月17日～平成18年 3月 1日 XZU414-0001926～XZU414-0005884	1,543	
			平成15年10月22日～平成17年 8月17日 XZU414-1000000～XZU414-1001852	857	
	PB-XZU421M		平成17年 8月17日～平成18年 3月 1日 XZU421-0006159～XZU421-0007034	206	
			平成16年 6月11日～平成17年 8月 4日 XZU421-1000001～XZU421-1000348	105	
	PB-XZU423M		平成17年 8月18日～平成18年 3月 2日 XZU423-0001003～XZU423-0001963	400	
			平成16年 6月11日～平成17年 8月17日 XZU423-1000000～XZU423-1000404	187	
日野	PB-XZU424M	日野 デュトロ	平成17年 8月18日～平成18年 3月 1日 XZU424-0001495～XZU424-0003079	830	
			平成16年 6月11日～平成17年 8月 5日		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
			XZU424-1000000～XZU424-1000751 平成17年 8月17日～平成18年 3月 2日	420	
	PB-XZU433M		XZU433-0001004～XZU433-0001323 平成16年 6月14日～平成17年 8月 3日	189	
			XZU433-1000000～XZU433-1000155 平成17年 8月18日～平成18年 3月 2日	106	
トヨタ	VF-XKU304H	トヨタ ダイナ200 トヨタ ダイナ300 トヨタ トヨエースG25 トヨタ トヨエースG35	XKU304-0001025～XKU304-0002032 平成15年10月30日～平成17年 8月 5日	82	
	VF-XKU344		XKU304-1000003～XKU304-1000330 平成17年 8月18日～平成18年 4月 6日	26	
			XKU344-0001001～XKU344-0001132 平成15年10月29日～平成17年 8月 5日	73	
			XKU344-1000003～XKU344-1000050 平成17年 8月19日～平成18年 3月24日	19	
	VF-XKU414		XKU414-0001079～XKU414-0001820 平成15年11月29日～平成17年 8月 5日	72	
			XKU414-1000018～XKU414-1000112 平成17年 8月26日～平成18年 2月24日	28	
	VF-XKU424		XKU424-0001007～XKU424-0001045 平成15年12月18日～平成17年 3月30日	11	
			XKU424-1000002～XKU424-1000051 平成17年 9月23日～平成18年 3月10日	6	
	PB-XZU301 PB-XZU301H PB-XZU301D PB-XZU301A		XZU301-0006732～XZU301-0010266 平成16年 6月 8日～平成17年 8月17日	930	
			XZU301-1000005～XZU301-1002428 平成17年 8月17日～平成18年 3月 6日	526	
	PB-XZU304 PD-XZU304 PB-XZU304H PD-XZU304H PD-XZU304A PH-XZU304A		XZU304-0001006～XZU304-0003307 平成15年 9月 8日～平成17年 8月17日	1,273	
			XZU304-1000000～XZU304-1001042 平成17年 8月17日～平成18年 3月 2日	285	
	PB-XZU306 PB-XZU306V		XZU306-0004259～XZU306-0007748 平成16年 6月 9日～平成17年 8月19日	1,320	
			XZU306-1000004～XZU306-1001655 平成17年 8月17日～平成18年 3月 3日	561	
	PB-XZU308 PB-XZU308V		XZU308-0001003～XZU308-0002854 平成16年 6月 8日～平成17年 8月22日	1,251	
			XZU308-1000000～XZU308-1000369 平成17年 8月18日～平成17年10月25日	224	
	PB-XZU311D		XZU311-0003258～XZU311-0004058 平成16年 6月10日～平成17年 9月 5日	303	
			XZU311-1000000～XZU311-1000544 平成17年 8月17日～平成18年 3月10日	166	
	PB-XZU314D PD-XZU314D		XZU314-0001001～XZU314-0001173 平成16年 6月18日～平成17年 8月22日	64	
			XZU314-1000004～XZU314-1000100 平成17年 9月 8日～平成18年 3月 3日	31	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考		
トヨタ	PB-XZU321D	トヨタ ダイナ200 トヨタ ダイナ300 トヨタ ダイナ400 トヨタ トヨエースG25	XZU321-0002613～XZU321-0003345 平成16年 6月 18日～平成17年 7月 28日	242			
			XZU321-1000006～XZU321-1000547 平成17年 8月 22日～平成18年 3月 7日	122			
			PB-XZU331	トヨタ トヨエースG35 トヨタ トヨエースG45	XZU331-0002489～XZU331-0002972 平成16年 6月 8日～平成17年 8月 17日	138	
					XZU331-1000002～XZU331-1000249 平成17年 8月 18日～平成18年 2月 22日	59	
	PB-XZU334 PD-XZU334		XZU334-0001017～XZU334-0001348 平成16年 6月 22日～平成17年 7月 27日	66			
			XZU334-1000024～XZU334-1000212 平成17年 8月 31日～平成18年 2月 11日	10			
	PB-XZU336		XZU336-0001001～XZU336-0001690 平成16年 6月 10日～平成17年 8月 17日	271			
			XZU336-1000001～XZU336-1000351 平成17年 8月 23日～平成18年 2月 28日	135			
	PB-XZU338		XZU338-0001001～XZU338-0001132 平成16年 6月 11日～平成17年 7月 27日	104			
			XZU338-1000000～XZU338-1000024 平成17年 8月 19日～平成17年10月 24日	23			
	PB-XZU341		XZU341-0004459～XZU341-0006504 平成16年 6月 9日～平成17年 8月 17日	639			
			XZU341-1000000～XZU341-1001172 平成17年 8月 17日～平成18年 3月 2日	268			
	PB-XZU344 PD-XZU344		XZU344-0001006～XZU344-0001592 平成15年11月 19日～平成17年 8月 5日	127			
			XZU344-1000004～XZU344-1000233 平成17年 8月 24日～平成18年 2月 20日	32			
	PB-XZU346		XZU346-0002248～XZU346-0003426 平成16年 6月 10日～平成17年 8月 5日	535			
			XZU346-1000008～XZU346-1000615 平成17年 8月 22日～平成18年 3月 2日	231			
	PB-XZU348		XZU348-0001001～XZU348-0001309 平成16年 6月 11日～平成17年 8月 5日	243			
			XZU348-1000001～XZU348-1000066 平成17年 8月 22日～平成17年10月 21日	49			
	PB-XZU351D		XZU351-0001762～XZU351-0003596 平成16年 6月 17日～平成17年 9月 5日	743			
			XZU351-1000001～XZU351-1000749 平成17年 8月 22日～平成18年 3月 7日	272			
	PB-XZU354H PB-XZU354D PD-XZU354D		XZU354-0001003～XZU354-0001503 平成16年 6月 21日～平成17年 7月 27日	197			
			XZU354-1000032～XZU354-1000325 平成17年 9月 12日～平成18年 3月 3日	70			
	PB-XZU368 PB-XZU368D		XZU368-0001008～XZU368-0002013 平成16年 6月 11日～平成17年 8月 5日	541			
			XZU368-1000001～XZU368-1000461 平成17年 8月 17日～平成18年 3月 3日	228			
PB-XZU378 PD-XZU378		XZU378-0001005～XZU378-0001705 平成16年 6月 14日～平成17年 8月 5日	253				
		XZU378-1000000～XZU378-1000376 平成17年 8月 17日～平成18年 3月 1日	115				
トヨタ	PB-XZU388	トヨタ ダイナ200	XZU388-0001002～XZU388-0001588	296			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
		トヨタ ダイナ300	平成16年 6月14日～平成17年 8月 4日		
		トヨタ ダイナ400	XZU388-1000000～XZU388-1000249	127	
		トヨタ トヨエースG25	平成17年 8月17日～平成18年 3月 2日		
	PB-XZU401	トヨタ トヨエースG35	XZU401-0001828～XZU401-0002190	132	
		トヨタ トヨエースG45	平成16年 6月 9日～平成17年 7月29日		
			XZU401-1000000～XZU401-1000183	73	
			平成17年 8月19日～平成18年 3月 1日		
	PB-XZU404 PB-XZU404A		XZU404-0001478～XZU404-0002343	113	
			平成16年 6月14日～平成17年 8月 4日		
			XZU404-1000008～XZU404-1000456	65	
			平成17年 8月18日～平成18年 3月 1日		
	PB-XZU411		XZU411-0010987～XZU411-0014370	1,372	
			平成16年 6月 8日～平成17年 8月17日		
			XZU411-1000001～XZU411-1001584	552	
			平成17年 8月17日～平成18年 3月 2日		
	PB-XZU413		XZU413-0001006～XZU413-0001327	123	
			平成16年 6月15日～平成17年 8月 2日		
			XZU413-1000002～XZU413-1000166	61	
			平成17年 8月19日～平成18年 2月27日		
	PB-XZU414 PD-XZU414		XZU414-0001917～XZU414-0005881	598	
			平成15年10月22日～平成17年 8月18日		
			XZU414-1000004～XZU414-1001846	238	
			平成17年 8月17日～平成18年 3月 1日		
	PB-XZU421		XZU421-0006145～XZU421-0007033	578	
			平成16年 6月 8日～平成17年 8月 5日		
			XZU421-1000000～XZU421-1000349	190	
			平成17年 8月17日～平成18年 3月 2日		
	PB-XZU423		XZU423-0001004～XZU423-0001966	564	
			平成16年 6月11日～平成17年 8月17日		
			XZU423-1000001～XZU423-1000403	218	
			平成17年 8月17日～平成18年 3月 1日		
	PB-XZU424		XZU424-0001492～XZU424-0003078	313	
			平成16年 6月11日～平成17年 8月 5日		
			XZU424-1000001～XZU424-1000750	128	
			平成17年 8月17日～平成18年 3月 1日		
	PB-XZU433		XZU433-0001002～XZU433-0001321	133	
			平成16年 6月 9日～平成17年 7月29日		
			XZU433-1000001～XZU433-1000154	50	
			平成17年 8月19日～平成18年 3月 2日		
	(計 105 型式)	(計 7 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成15年 8月 1日～平成18年 4月 7日	(計 45,832 台)	