

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成18年10月10日

リコール届出番号	1742	リコール開始日	平成18年10月11日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	車枠(フレーム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後軸をエアサスペンションに改造した車両において、ラテラルロッドを取り付けたため、旋回時あるいは悪路走行時に車枠のクロスメンバ取付部に応力が集中し、亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行して、最悪の場合、車枠が破損し走行安定性が損なわれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、車枠に補強板を追加する。なお、車枠を点検し、亀裂が発生しているものは亀裂を補修する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあっては運転者席左側ガラス後方部にNo.1742のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲および製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	U-FE337EV	ふそう キャンター	FE337EV-460811 平成3年11月15日	1	
	U-FE437EV		FE437EV-461668 平成3年12月27日	1	
	U-FE439E		FE439E-590017 平成5年6月29日	1	
	U-FE537EV		FE537EV-500860~FE537EV-501126 平成6年9月7日~平成6年11月23日	3	
	U-FE638EV		FE638EV-400094~FE638EV-501268 平成5年12月26日~平成6年11月25日	22	
	U-FG437E		FG437E-480253~FG437E-490126 平成5年3月12日~平成5年7月6日	10	
	U-FG638E		FG638E-400047~FG638E-400369 平成5年12月28日~平成6年11月18日	10	
	KC-FE538EV		FE538EV-520400~FE538EV-520412 平成7年8月3日~平成7年8月10日	2	
	KC-FE567EV		FE567EV-531187 平成9年11月17日	1	
	KC-FE568EV		FE568EV-531022~FE568EV-532632 平成9年6月30日~平成10年7月24日	2	
	KC-FE638E		FE638E-430030~FE638E-430239 平成9年3月11日~平成10年4月9日	2	
	KC-FE638EV		FE638EV-520117~FE638EV-522044 平成7年7月5日~平成8年6月17日	31	
	KC-FE639EV		FE639EV-520292 平成8年11月20日	1	
KC-FE639G	FE639G-530506 平成11年1月7日	1			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲および製作期間	リコール対象車 の台数	備考
三菱	KC-FE662EV	ふそう キャンター	FE662EV-540623 平成10年11月16日	1	
	KC-FE668EV		FE668EV-531476～FE668EV-534416 平成9年8月22日～平成11年2月11日	14	
	KC-FE669EV		FE669EV-530201 平成10年6月5日	1	
	KC-FG638E		FG638E-420016～FG638E-430644 平成7年3月31日～平成10年7月27日	39	
	KK-FE62EE		FE62EE-450559 平成11年7月28日	1	
	(計19型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成3年11月15日～平成11年7月28日	(計144台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。