

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL03-5253-8111(内線 42353)
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 18 年 11 月 15 日

リコール届出番号	外-1355	リコール開始日	平成 18 年 11 月 15 日
届出者の氏名又は名称	株式会社エイチアンドケイコーポレーション 代表取締役 神取 浩美		
不具合の部位(部品名)	ヒーター装置		
不具合の部位(部品名)	ヒーター装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	炊事及び暖房に使用するヒーター装置において、トップカバー及びファンハウジングの耐熱性が不足しているため、装置が異常加熱した際に当該トップカバー及びファンハウジングが溶けることがある。そのため、そのまま使用を続けると、装置を格納する木製のパネルや床材が焼け、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、トップカバー及びファンハウジングを対策品と交換する。		
不具合件数	国内：0件	事故の有無	国内：0件
発見の動機	架装メーカー（ドイツ、バーストナー社）からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 自動車分解整備事業者：使用者全てを把握しているので周知のための措置はとらない。 対策実施済車には後面ガラス左下隅に外-1355 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
フィアット	不明	—	ZFA24400007533533 ～ZFA24400007824523 平成 17 年 3 月 25 日 ～平成 18 年 7 月 27 日	154 台	キャンピング車
メルセデス ベンツ	不明	—	WDB9036132R757904 ～WDB9036132R915614 平成 17 年 3 月 29 日 ～平成 18 年 4 月 28 日	20 台	キャンピング車
	—	—	(製作期間の全体の範囲) 平成 17 年 3 月 25 日 ～平成 18 年 7 月 27 日	(計 174 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。