

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年12月5日

リコール届出番号	1785	リコール開始日	平成18年12月6日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 津田 紘 [問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253]		
不具合の部位（部品名）	乗員保護装置（助手席エアバッグ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席エアバッグの折りたたみ寸法が不適切なため、エアバッグと格納部との間に隙間が生じたものがある。そのため、エアバッグ展開時に側面方向の圧力が高くなり、側面部より展開するため、乗員保護性能が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、助手席エアバッグの格納部に補強金具を追加する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	海外市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo.1785のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	LA-HT51S	スイフト	HT51S-738942～HT51S-756459 平成15年3月11日～平成17年11月22日	12,302	
	UA-HT51S		HT51S-800003～HT51S-843517 平成15年6月9日～平成17年11月22日	43,462	
	TA-HT81S		HT81S-720015～HT81S-724908 平成15年6月9日～平成17年3月31日	4,871	
	LA-MA34S	ワゴンR	MA34S-129414～MA34S-143041 平成15年3月11日～平成17年7月30日	7,964	
	UA-MA34S		MA34S-200001～MA34S-212949 平成15年8月7日～平成17年8月1日	12,802	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	ABA-MA34S	ソリオ	MA34S-150003～MA34S-213131 平成17年8月1日～平成18年9月4日	1,024	
	DBA-MA34S		MA34S-250012～MA34S-278694 平成17年8月1日～平成18年8月31日	4,369	
シボレー	LA-HR51S	クルーズ	HR51S-622155～HR51S-626249 平成15年3月11日～平成15年11月3日	4,033	
	LA-HR52S		HR52S-630001～HR52S-633445 平成15年11月10日～平成17年3月31日	3,443	
	ABA-HR52S		HR52S-640001～HR52S-650317 平成17年4月6日～平成18年9月4日	1,494	
	UA-HR52S		HR52S-700002～HR52S-713134 平成15年11月10日～平成17年3月31日	13,123	
	DBA-HR52S		HR52S-800002～HR52S-850641 平成17年4月6日～平成18年9月4日	4,690	
	LA-HR81S		HR81S-620360～HR81S-621253 平成15年3月11日～平成15年11月4日	892	
	LA-HR82S		HR82S-630002～HR82S-630946 平成15年11月10日～平成17年3月23日	945	
	ABA-HR82S		HR82S-640001～HR82S-640374 平成17年4月6日～平成17年11月22日	373	
	UA-HR82S		HR82S-700002～HR82S-700930 平成15年11月10日～平成17年3月22日	927	
	CBA-HR82S	HR82S-720001～HR82S-720336 平成17年4月6日～平成17年11月21日	329		
	LA-ME34S	MW	ME34S-120051～ME34S-120070 平成15年4月1日～平成15年4月26日	20	
	DBA-ME34S		ME34S-300003～ME34S-302389 平成17年12月28日～平成18年9月4日	2,010	
	ABA-ME34S		ME34S-300004～ME34S-400373 平成18年1月5日～平成18年8月31日	645	
	(計20型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年3月11日～平成18年9月4日	(計119,718台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。