連絡先 自動車交通局技術安全部審査課

リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353

アト・レス : http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成18年12月5日

リコール届出番号	1789	リコール開始日	平成18年12月6日			
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 井田 義則 TEL 0120-119-11					
不具合の部位(部品名)	原動機(オイルフィルタコ	エレメント)				
基準不適合状態にある と認める構造、装置又は 性能の状況及びその原因	おいて、ケースの強度がる た場合、亀裂が発生するこ 亀裂部からエンジンオイノ	定期交換用の補修部品として指定されているオイルフィルタエレメントにおいて、ケースの強度が不足しているため、原動機型式6HK1型に使用した場合、亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、   亀裂部からエンジンオイルが漏れ、最悪の場合、原動機が焼き付き走行できなくなる。または、オイルが路面に飛散して他の交通を妨げるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、原動機に当該エレメントの使用を禁止する旨のステッカーを貼付するとともに、取扱説明書に使用禁止の注意文を追記する。また、当該エレメントを使用している場合は、対策品と交換する。					
不具合件数	10件	事故の有無	1件			
発見の動機	市場からの情報による。					
自動車使用者及び自動 車分解整備事業者に周 知させるための措置	· 自動車分解整備事業者	ールまたは直接訪問で通知: : 日整連発行の機関誌に掲げ 面ガラス左下隅にNo.1789の	載する。			

車 名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備	考
いすゞ	PA-FRD34H4	フォワード	FRD34H4-7000168~FRD34H4-7000330 平成16年5月17日~平成18年11月8日	163		
	PA-FRD34K4		FRD34K4-7000299~FRD34K4-7000680 平成16年5月14日~平成18年11月17日	382		
	PA-FRD34L4		FRD34L4-7001889~FRD34L4-7004958 平成16年4月20日~平成18年11月21日	2, 957		
	PA-FRD34M4		FRD34M4-7000106~FRD34M4-7000323 平成16年4月21日~平成18年11月15日	217		
	PA-FRD34P4		FRD34P4-7000168~FRD34P4-7000724 平成16年4月21日~平成18年11月21日	557		
	PA-FRD34T4		FRD34T4-7000052~FRD34T4-7000216 平成16年5月20日~平成18年10月10日	165		
	PA-FRD34V4		FRD34V4-7000002~FRD34V4-7000070 平成16年5月20日~平成18年10月28日	69		
	PA-FRR34D4		FRR34D4-7000001~FRR34D4-7000052 平成16年8月31日~平成18年7月25日	51		
	PA-FRR34G4		FRR34G4-7000100~FRR34G4-7000871 平成16年5月19日~平成18年11月18日	771		

車 名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備	考
いすゞ	PA-FRR34H4	フォワード	FRR34H4-7000383~FRR34H4-7001031 平成16年4月23日~平成18年11月21日	649		
	PA-FRR34K4		FRR34K4-7000818~FRR34K4-7002111 平成16年4月20日~平成18年11月21日	1, 294		
	PA-FRR34L4		FRR34L4-7003537~FRR34L4-7010994 平成16年4月20日~平成18年11月21日	7, 255		
	PA-FRR34M4		FRR34M4-7000481~FRR34M4-7000962 平成16年4月27日~平成18年11月21日	482		
	PA-FRR34P4		FRR34P4-7000751~FRR34P4-7001198 平成16年10月8日~平成18年11月21日	448		
	PJ-FSD34G4S	1	FSD34G4S-7000003~FSD34G4S-7000006 平成18年4月6日~平成18年11月1日	4		
	PA-FSD34G4SZ	1	FSD34G4SZ-7000002 平成18年7月22日	1		
	PJ-FSD34H4		FSD34H4-7000022~FSD34H4-7000074 平成16年6月11日~平成18年11月17日	53		
	PA-FSD34H4Z	1	FSD34H4Z-7000001~FSD34H4Z-7000009 平成17年10月31日~平成18年10月24日	8		
	PJ-FSD34J4S		FSD34J4S-7000001~FSD34J4S-7000008 平成17年9月20日~平成18年4月7日	8		
	PA-FSD34J4SZ		FSD34J4SZ-7000001 平成18年8月5日	1		
	PJ-FSD34K4		FSD34K4-7000036~FSD34K4-7000111 平成16年6月28日~平成18年11月8日	76		
	PJ-FSD34K4S		FSD34K4S-7000001~FSD34K4S-7000060 平成17年8月27日~平成18年9月23日	60		
	PA-FSD34K4SZ	1	FSD34K4SZ-7000001~FSD34K4SZ-7000016 平成18年3月7日~平成18年7月14日	16		
	PA-FSD34K4Z	1	FSD34K4Z-7000001~FSD34K4Z-7000016 平成18年1月7日~平成18年10月30日	16		
	PJ-FSD34L4	1	FSD34L4-7000291~FSD34L4-7000637 平成16年5月21日~平成18年11月17日	347		
	PJ-FSD34L4S	1	FSD34L4S-7000001~FSD34L4S-7000010 平成17年10月15日~平成18年9月28日	10		
	PA-FSD34L4SZ		FSD34L4SZ-7000001~FSD34L4SZ-7000011 平成18年2月17日~平成18年10月20日	11		
	PA-FSD34L4Z		FSD34L4Z-7000002~FSD34L4Z-7000119 平成17年8月23日~平成18年11月20日	118		
	PJ-FSD34M4		FSD34M4-7000103~FSD34M4-7000296 平成16年5月22日~平成18年11月10日	194		
	PJ-FSD34P4		FSD34P4-7000110~FSD34P4-7000475 平成16年5月14日~平成18年10月31日	366		
	PJ-FSD34T4		FSD34T4-7000041~FSD34T4-7000149 平成16年5月21日~平成18年10月24日	109		
	PA-FSR34D4 PJ-FSR34D4		FSR34D4-7000003~FSR34D4-7000178 平成16年6月10日~平成18年10月31日	173		
	PJ-FSR34D4S		FSR34D4S-7000002~FSR34D4S-7000191 平成17年7月11日~平成18年11月16日	190		
	PA-FSR34G4 PJ-FSR34G4		FSR34G4-7000093~FSR34G4-7000413 平成16年5月20日~平成18年11月20日	321		
	PJ-FSR34G4S		FSR34G4S-7000001~FSR34G4S-7000063 平成17年8月31日~平成18年11月3日	63		

車 名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備	考
いすぶ	PA-FSR34G4SZ	フォワード	FSR34G4SZ-7000001~FSR34G4SZ-7000013 平成17年11月8日~平成18年10月26日	13		
	PA-FSR34G4Z		FSR34G4Z-7000001~FSR34G4Z-7000023 平成17年8月25日~平成18年10月20日	23		
	PA-FSR34H4 PJ-FSR34H4	]	FSR34H4-7000128~FSR34H4-7000425 平成16年5月14日~平成18年11月18日	297		
	PA-FSR34H4Z		FSR34H4Z-7000001~FSR34H4Z-7000110 平成17年8月24日~平成18年11月10日	103		
	PJ-FSR34J4S	]	FSR34J4S-7000001~FSR34J4S-7000051 平成17年8月26日~平成18年11月20日	51		
	PA-FSR34J4SZ	]	FSR34J4SZ-7000001~FSR34J4SZ-7000011 平成18年1月20日~平成18年9月16日	11		
	PJ-FSR34K4		FSR34K4-7000197~FSR34K4-7000561 平成16年5月14日~平成18年11月18日	362		
	PJ-FSR34K4S		FSR34K4S-7000001~FSR34K4S-7000068 平成17年8月17日~平成18年10月27日	68		
	PA-FSR34K4SZ		FSR34K4SZ-7000001~FSR34K4SZ-7000022 平成17年9月20日~平成18年7月4日	22		
	PA-FSR34K4Z		FSR34K4Z-7000001~FSR34K4Z-7000041 平成17年8月30日~平成18年11月16日	41		
	PJ-FSR34L4		FSR34L4-7000536~FSR34L4-7001423 平成16年4月27日~平成18年11月17日	886		
	PJ-FSR34L4S		FSR34L4S-7000003~FSR34L4S-7000061 平成17年7月28日~平成18年11月16日	59		
	PA-FSR34L4SZ		FSR34L4SZ-7000002~FSR34L4SZ-7000007 平成17年8月30日~平成18年11月8日	6		
	PA-FSR34L4Z		FSR34L4Z-7000001~FSR34L4Z-7000040 平成17年9月13日~平成18年11月9日	40		
	PJ-FSR34M4		FSR34M4-7000185~FSR34M4-7000481 平成16年5月13日~平成18年11月17日	297		
	PA-FSR34M4Z		FSR34M4Z-7000001~FSR34M4Z-7000011 平成17年8月27日~平成18年11月3日	11		
	PJ-FSR34P4		FSR34P4-7000176~FSR34P4-7000283 平成17年8月5日~平成18年11月17日	108		
	PA-FSR34P4Z		FSR34P4Z-7000001~FSR34P4Z-7000013 平成17年8月17日~平成18年9月23日	13		
	PJ-FTR34F4		FTR34F4-7000037~FTR34F4-7000179 平成16年6月26日~平成18年11月20日	142		
	PJ-FTR34H4		FTR34H4-7000052~FTR34H4-7000133 平成16年5月26日~平成18年9月26日	81		
	PJ-FTR34K4		FTR34K4-7000072~FTR34K4-7000161 平成16年5月20日~平成18年11月3日	90		
	PJ-FTR34L4		FTR34L4-7000198~FTR34L4-7000353 平成16年6月1日~平成18年11月11日	156		
	PJ-FTR34N4		FTR34N4-7000204~FTR34N4-7000321 平成16年6月5日~平成18年11月21日	118		
	PJ-FTR34S4		FTR34S4-7000156~FTR34S4-7000218 平成16年6月7日~平成18年11月16日	63		
	PJ-FTS34F4		FTS34F4-7000023~FTS34F4-7000035 平成16年10月18日~平成18年9月22日	11		
	PJ-FTS34H4		FTS34H4-7000016~FTS34H4-7000032 平成16年8月20日~平成18年9月8日	17		

車 名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備	考
いすゞ	PJ-FVZ34L4	フォワード	FVZ34L4-7000001~FVZ34L4-7000250 平成16年5月22日~平成18年11月16日	249		
	D I_EV724N4		FVZ34N4-3000199 平成16年4月23日	1		
	PJ-FVZ34N4		FVZ34N4-7000001~FVZ34N4-7000240 平成16年5月19日~平成18年10月18日	240		
	PJ-FVZ34S4		FVZ34S4-7000001~FVZ34S4-7000112 平成16年5月25日~平成18年11月8日	112		
	PJ-FVZ34V4		FVZ34V4-7000001~FVZ34V4-7000108 平成16年5月17日~平成18年10月11日	107		
	PA-GSR34D4 PA-GSR34D4R		GSR34D4-7000081~GSR34D4-7000130 平成16年4月20日~平成18年11月20日	50		
	(計70型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成16年4月20日~平成18年11月21日	(合計21,453台)		

<sup>【</sup>注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。