

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 フォン : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年12月15日

リコール届出番号	1794	リコール開始日	平成18年12月15日
届出者の氏名又は名称	新明和工業株式会社 代表取締役 金木 忠 問合せ先：佐野工場 管理課 TEL. 0283-23-2220		
不具合の部位（部品名）	その他（テールゲート）		
基準不適合にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	脱着装置付コンテナ専用車用コンテナのテールゲートにおいて、ゲートをコンテナに固定するためのヒンジピンに取り付けている割ピンの強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行振動により割ピンが破断し、ヒンジピンが抜け、テールゲートが道路路上に落下し、交通の安全を妨げる場合がある。		
改善措置の内容	ヒンジピンの抜け止め方法を割ピン方式からキャスルナット方式に変更する。		
不具合件数	1件	事故の有無	1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話、訪問により通知するとともに、新聞・業界紙に社告を掲載し、弊社ホームページ掲載による周知を行う。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・改善実施済コンテナには、コンテナ前面パネルの左下隅にNo. 1794のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	製造コンテナの範囲及び製作期間	対象台数	備考
新明和	CN**-10** (3枚テールゲート)	~F711376626 ~S70791327 昭和55年6月~平成18年11月17日	約800台	2~3トン車用コンテナ
新明和	CN**-11** (2枚又は4枚テールゲート)	~F710376620 平成13年9月~平成18年11月17日	約400台	2~3トン車用コンテナ
新明和	CN**-10** (3枚テールゲート)	~F711378696 ~S71191379 昭和63年7月~平成18年11月17日	約27300台	4~7トン車用コンテナ
新明和	CN**-11** (2枚又は4枚テールゲート)	~F711376642 ~S70991345 昭和54年3月~平成18年11月17日	約5600台	4~7トン車用コンテナ
(計4型式)		(製作期間の全体の範囲) 昭和54年3月~平成18年11月17日	約34100台	