

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成19年1月24日

リコール届出番号	1806	リコール開始日	平成19年1月25日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役 近藤 詔治 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	制動装置(バキュームポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキ倍力装置に負圧を供給するバキュームポンプを潤滑するオイル油路のユニオンボルトの設定が不適切なため、バキュームポンプへの潤滑油量が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、バキュームポンプ内部のベーンが摩耗し、ポンプが破損して負圧が発生しなくなり、最悪の場合、制動距離が長くなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、配管途中のユニオンボルトを対策品に交換するとともに、当該バキュームポンプ又はバキュームポンプの部品(ロータ・ベーン)を新品と交換する。		
不具合件数	35件	事故の有無	事故の発生はない。
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.1806のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	KK-XZU301M	日野 デュトロ	XZU301-0001007~XZU301-0006728 平成11年 5月17日~平成16年 6月 3日	2,089	
	KK-XZU301E				
	KK-XZU301T				
	KK-XZU301X				
	KK-XZU302M		XZU302-0001003~XZU302-0006839 平成11年 5月17日~平成16年 6月 7日	3,091	
	KK-XZU302E				
	KK-XZU302T				
	KK-XZU302X				
	KK-XZU306M		XZU306-0001006~XZU306-0004254 平成11年 5月17日~平成16年 6月 2日	2,033	
	KK-XZU307M		XZU307-0001011~XZU307-0012691 平成11年 5月17日~平成16年 6月11日	5,097	
	KK-XZU307Y				
	KK-XZU311T		XZU311-0001006~XZU311-0003257 平成11年 5月17日~平成16年 6月 1日	1,330	
	KK-XZU311X				
	KK-XZU312T		XZU312-0001007~XZU312-0003426 平成11年 5月17日~平成16年 6月 3日	1,487	
KK-XZU321T	XZU321-0001004~XZU321-0002607 平成11年 5月17日~平成16年 5月20日	1,021			
KK-XZU321X					
KK-XZU322M	XZU322-0001016~XZU322-0003606 平成11年 5月17日~平成16年 6月 7日	1,538			
KK-XZU322T					
KK-XZU331M	XZU331-0001008~XZU331-0002485 平成11年 6月 7日~平成16年 6月 2日	716			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	KK-XZU337M	日野 デュトロ	XZU337-0001018～XZU337-0003171 平成11年 6月 4日～平成16年 5月31日	1,187	
	KK-XZU341M		XZU341-0001011～XZU341-0004448 平成11年 6月 2日～平成16年 6月 2日	2,043	
	KK-XZU342M		XZU342-0001018～XZU342-0002808 平成12年 7月19日～平成16年 5月28日	1,046	
	KK-XZU346M		XZU346-0001002～XZU346-0002246 平成11年 5月17日～平成16年 5月31日	986	
	KK-XZU347M		XZU347-0001008～XZU347-0004412 平成11年 5月19日～平成16年 5月31日	1,785	
	KK-XZU351T		XZU351-0001013～XZU351-0001758 平成11年 5月31日～平成16年 5月28日	177	
	KK-XZU352T		XZU352-0001053～XZU352-0003867 平成11年 6月18日～平成16年 6月 7日	1,447	
	KK-XZU401M		XZU401-0001004～XZU401-0001827 平成11年 6月11日～平成16年 6月 1日	378	
	KK-XZU402M		XZU402-0001003～XZU402-0001803 平成11年 6月 4日～平成16年 5月27日	227	
	KK-XZU411M		XZU411-0001023～XZU411-0010984 平成11年 5月31日～平成16年 6月 2日	4,956	
	KK-XZU412M		XZU412-0001014～XZU412-0009996 平成11年 5月31日～平成16年 6月 7日	2,822	
	KK-XZU421M		XZU421-0001009～XZU421-0006136 平成11年 5月31日～平成16年 6月 2日	2,242	
	トヨタ		KK-XZU301	トヨタ ダイナ200	XZU301-0001006～XZU301-0006731 平成11年 5月27日～平成16年 6月 4日
KK-XZU301H		トヨタ ダイナ300			
KK-XZU301D		トヨタ トヨエースG25	XZU301-5000000～XZU301-5000013 平成11年 7月 7日～平成14年10月24日	14	
KK-XZU301A		トヨタ トヨエースG35			
KK-XZU302			XZU302-0001015～XZU302-0006831 平成11年 5月19日～平成16年 6月 1日	2,175	
KK-XZU302H					
KK-XZU302D			XZU302-5000000～XZU302-5000339 平成11年 9月16日～平成15年 7月29日	340	
KK-XZU302A					
KK-XZU306			XZU306-0001004～XZU306-0004252 平成11年 5月17日～平成16年 6月 1日	1,182	
KK-XZU306V			XZU306-5000004～XZU306-5000680 平成11年 5月19日～平成15年 7月28日	677	
KK-XZU307			XZU307-0001012～XZU307-0012690 平成11年 5月17日～平成16年 6月 4日	6,119	
KK-XZU307V			XZU307-5000007～XZU307-5003300 平成11年 5月19日～平成15年 7月31日	3,293	
KK-XZU311D			XZU311-0001003～XZU311-0003251 平成11年 5月17日～平成16年 5月26日	920	
KK-XZU311A					
KK-XZU312D			XZU312-0001012～XZU312-0003420 平成11年 5月25日～平成16年 6月 3日	905	
KK-XZU321D			XZU321-0001015～XZU321-0002612 平成11年 5月26日～平成16年 6月 9日	566	
KK-XZU321A					
KK-XZU322			XZU322-0001010～XZU322-0003597 平成11年 5月19日～平成16年 6月 9日	1,022	
KK-XZU322D					
KK-XZU331			XZU331-0001001～XZU331-0002487 平成11年 5月25日～平成16年 6月 4日	482	
		XZU331-5000001～XZU331-5000194 平成11年 5月19日～平成15年 6月26日	194		
トヨタ	KK-XZU337	トヨタ ダイナ200	XZU337-0001002～XZU337-0003173	969	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
		トヨタ ダイナ300	平成11年 5月17日～平成16年 6月 2日		
		トヨタ トヨエースG25	XZU337-5000001～XZU337-5000576	576	
		トヨタ トヨエースG35	平成11年 5月27日～平成15年 8月 1日		
	KK-XZU341		XZU341-0001001～XZU341-0004458	1,353	
			平成11年 5月17日～平成16年 6月 4日		
			XZU341-5000001～XZU341-5000529	529	
			平成11年 5月19日～平成15年 7月25日		
	KK-XZU342		XZU342-0001001～XZU342-0002814	536	
			平成12年 5月19日～平成16年 6月 3日		
			XZU342-5000000～XZU342-5000106	107	
			平成12年 7月11日～平成15年 7月29日		
	KK-XZU346		XZU346-0001001～XZU346-0002247	255	
			平成11年 5月18日～平成16年 6月 4日		
			XZU346-5000002～XZU346-5000208	206	
			平成11年 5月19日～平成15年 7月25日		
	KK-XZU347		XZU347-0001004～XZU347-0004417	1,608	
			平成11年 5月17日～平成16年 6月 4日		
			XZU347-5000003～XZU347-5000979	977	
			平成11年 5月19日～平成15年 8月 1日		
	KK-XZU351D		XZU351-0001002～XZU351-0001757	579	
			平成11年 5月27日～平成16年 6月 3日		
	KK-XZU352D		XZU352-0001002～XZU352-0003857	1,389	
			平成11年 5月26日～平成16年 6月11日		
	KK-XZU401		XZU401-0001001～XZU401-0001825	448	
			平成11年 6月 4日～平成16年 5月31日		
	KK-XZU402		XZU402-0001004～XZU402-0001804	376	
			平成11年 6月 8日～平成16年 6月 2日		
	KK-XZU411		XZU411-0001010～XZU411-0010985	4,463	
			平成11年 5月31日～平成16年 6月 3日		
	KK-XZU412		XZU412-0001009～XZU412-0009989	3,886	
			平成11年 5月31日～平成16年 6月 4日		
	KK-XZU421		XZU421-0001005～XZU421-0006144	2,783	
			平成11年 6月 1日～平成16年 6月 4日		
ダイハツ	KK-XZU301N	ダイハツ デルタ	XZU301-0002084～XZU301-0005127	12	
	KK-XZU301P		平成12年10月 9日～平成15年 3月20日		
	KK-XZU302N		XZU302-0001200～XZU302-0004955	27	
	KK-XZU302P		平成11年 8月24日～平成15年 3月26日		
	KK-XZU302U				
	KK-XZU302J				
	KK-XZU306N		XZU306-0001356～XZU306-0002421	7	
			平成11年 7月16日～平成13年 7月12日		
	KK-XZU307N		XZU307-0001316～XZU307-0009449	102	
			平成11年 5月31日～平成15年 5月28日		
	KK-XZU312U		XZU312-0001170～XZU312-0002786	23	
			平成11年 6月11日～平成14年 3月19日		
	KK-XZU321U		XZU321-0001148～XZU321-0002287	21	
	KK-XZU321J		平成11年 6月21日～平成15年 4月 8日		
	KK-XZU322N		XZU322-0001139～XZU322-0002858	32	
	KK-XZU322U		平成11年 6月10日～平成15年 5月14日		
	KK-XZU337N		XZU337-0001085～XZU337-0002062	6	
			平成11年 8月17日～平成14年 6月 4日		
ダイハツ	KK-XZU341N	ダイハツ デルタ	XZU341-0001078～XZU341-0002026	10	
			平成11年 7月 8日～平成13年 7月13日		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
	KK-XZU346N		XZU346-0001492 平成13年 9月22日	1	
	KK-XZU347N		XZU347-0001446～XZU347-0002709 平成11年12月10日～平成14年 2月20日	10	
	KK-XZU352U		XZU352-0001073～XZU352-0002192 平成11年 8月23日～平成15年 5月15日	29	
	KK-XZU411N		XZU411-0001494～XZU411-0007949 平成11年 8月25日～平成15年 3月 7日	26	
	KK-XZU412N		XZU412-0001020～XZU412-0007346 平成11年 5月31日～平成15年 5月26日	132	
	KK-XZU421N		XZU421-0001016～XZU421-0004768 平成11年 6月 3日～平成15年 5月29日	108	
	(計 84 型式)	(計 6車種)	(製作期間全体の範囲) 平成11年 5月17日～平成16年 6月11日	(計 78,380 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。