

平成19年2月5日

少数台数のリコール届出の公表について (平成19年1月分)

リコール対象が少数である100台未満の届出について、平成19年1月は下記のとおり2件の届出がありましたので、公表します。

1. 届出者：いすゞ自動車株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
1月18日	1802	車名：いすゞ 型式：PJ-CVR77P6 他 通称名：ギガ	44	平成17年8月25日～ 平成18年10月17日
不具合の部位等	冷凍機用コンプレッサを2個装着した車両において、冷凍機コンプレッサ用アイドルプーリ取付金具の強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ベルトからの反力により当該金具が破損し、最悪の場合、プーリ及び取付金具が脱落し、他の交通を妨げるおそれがある。			

2. 届出者：日産自動車株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
1月26日	1808	車名：ニッサン 型式：LE-U71V 他 通称名：クリッパー	86	平成15年10月1日～ 平成19年1月16日
不具合の部位等	ディーラオプション部品として販売された後退警報装置を装着した車両において、車両側の電気配線に追加する割り込み用の端子の配線接続を誤って製造したものがあ。そのため、制動操作時に右側の制動灯が点灯しないおそれがある。			

[参考]

平成19年1月の リコール届出総件 数(※)	内 訳		
	対象台数100台以上	対象台数100台未満	
国産車	9件	7件	2件
輸入車	4件	4件	0件
計	13件	11件	2件

※対象台数の追加の届出については届出総件数に含まれません。

(問い合わせ先)

国土交通省自動車交通局技術安全部審査課  
リコール対策室 中村・木内  
電話 03-5253-8111(代表)(内線42352・42355)