

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年3月22日

リコール届出番号	1844	リコール開始日	平成19年3月23日
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 福井 威夫	問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	原動機（オイルフィードパイプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ターボチャージャー付車両において、ターボチャージャーへオイルを供給するオイルフィードパイプの防錆構造及び防水構造が不適切なため、融雪剤散布路の走行を繰り返すとパイプが被水し、錆びることがある。そのため、そのまま使用を続けると、パイプに穴があき、オイルが漏れ、最悪の場合、触媒コンバータに付着して発火し、エンジン部品に延焼するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、オイルフィードパイプ一式を対策品と交換する。		
不具合件数	7件	事故の有無	火災2件
発見の動機	販売店からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.1844のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	GF-HM1	VAMOS	HM1-2100002～HM1-2112965 平成12年1月25日～平成12年12月18日	12,964	
			HM1-2200001～HM1-2205864 平成12年12月15日～平成13年8月10日	5,864	
	GF-HM2		HM2-2100004～HM2-2107686 平成12年1月25日～平成12年12月16日	7,683	
			HM2-2200002～HM2-2203073 平成12年12月15日～平成13年8月9日	3,072	
	LA-HM1		HM1-2300003～HM1-2316359 平成13年8月22日～平成15年3月28日	16,357	
			HM1-2400001～HM1-2404753 平成15年4月10日～平成16年2月26日	4,753	
	LA-HM2		HM2-2300010～HM2-2308248 平成13年8月22日～平成15年3月27日	8,239	
			HM2-2400001～HM2-2402527 平成15年4月10日～平成16年2月23日	2,527	
	ABA-HM1		HM1-2500001～HM1-2510555 平成16年2月23日～平成17年11月29日	10,555	
			HM1-2600002～HM1-2605574 平成17年12月12日～平成19年1月17日	5,573	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	ABA-HM1	VAMOS	HM1-2700001～HM1-2701188 平成19年1月18日～平成19年2月28日	1,186	
	ABA-HM2		HM2-2500001～HM2-2505491 平成16年2月24日～平成17年12月1日	5,491	
			HM2-2600001～HM2-2602755 平成17年12月12日～平成19年1月16日	2,755	
			HM2-2700002～HM2-2700365 平成19年1月18日～平成19年3月1日	364	
	LA-HM3	VAMOS Hobio	HM3-2000001～HM3-2001836 平成15年4月10日～平成16年2月23日	1,836	
	LA-HM4		HM4-2000002～HM4-2001431 平成15年4月10日～平成16年2月23日	1,430	
	ABA-HM3		HM3-2100001～HM3-2102023 平成16年2月25日～平成17年12月1日	2,023	
			HM3-2200001～HM3-2200900 平成17年12月19日～平成19年1月13日	900	
			HM3-2300001～HM3-2300060 平成19年1月18日～平成19年3月1日	55	
	ABA-HM4		HM4-2100001～HM4-2101684 平成16年2月24日～平成17年12月1日	1,684	
			HM4-2200001～HM4-2200695 平成17年12月19日～平成19年1月11日	695	
			HM4-2300001～HM4-2300055 平成19年2月7日～平成19年2月26日	55	
	(計10型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成12年1月25日～平成19年3月1日	(計96,061台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。