


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、消音器及び排気管を対策品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートに貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。