

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年4月12日

リコール届出番号	1867	リコール開始日	平成19年4月13日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 井巻 久一 (問い合わせ先：マツダ(株)コールセンター TEL 0120-386-919)		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(コントロールユニット)		
基準不適合状態であると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動変速機を制御するコントロールユニットの油圧制御プログラムが不適切なため、自動変速機内部のミッションオイルによる潤滑が不足することがある。そのため、そのまま使用を続けると、ピニオンギヤのニードルベアリングが破損し、当該ベアリングの破片が噛み込むことにより周辺部品が摩耗して、オイルストレーナーに詰まり、油圧が低下して、変速できなくなり、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コントロールユニットを対策品と交換する。また、自動変速機内部の熱ダメージの有無を確認し、ダメージを受けている場合には、自動変速機を新品と交換する。		
不具合件数	61件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 1867のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	KR-SKF2L	ボンゴ	SKF2L-100007~SKF2L-100771 平成15年12月15日~平成17年11月11日	55	
	KR-SKF2M		SKF2M-100008~SKF2M-101706 平成15年12月15日~平成17年11月12日	497	
	KR-SKF2T KQ-SKF2T		SKF2T-100011~SKF2T-104249 平成15年12月8日~平成17年11月11日	598	
	KR-SKF2V KQ-SKF2V		SKF2V-100010~SKF2V-104709 平成15年12月1日~平成17年11月12日	2,139	
	KR-SKF6M	ボンゴ	SKF6M-100003~SKF6M-100710 平成16年2月2日~平成17年11月10日	221	
	KR-SKF6V	ブローニイ	SKF6V-100008~SKF6V-101935 平成16年2月2日~平成17年11月12日	799	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
マツダ	KR-SKFHM	ボンゴ ブローニイ	SKFHM-100002～SKFHM-100019 平成16年2月2日～平成17年11月11日	16	
	KR-SKFHV		SKFHV-100001～SKFHV-100032 平成16年2月3日～平成17年11月10日	30	
ニッサン	KR-SKF2LN	バネット	SKF2LN-100071～SKF2LN-100076 平成16年2月18日～平成16年2月20日	3	
	KR-SKF2MN		SKF2MN-100011～SKF2MN-100377 平成15年12月18日～平成17年11月11日	80	
	KR-SKF2TN KQ-SKF2TN		SKF2TN-100004～SKF2TN-100218 平成16年1月6日～平成17年11月8日	29	
	KR-SKF2VN KQ-SKF2VN		SKF2VN-100006～SKF2VN-100862 平成15年12月16日～平成17年11月11日	432	
三菱	KR-SKF2MM	デリカ	SKF2MM-100002～SKF2MM-100292 平成15年12月17日～平成17年11月10日	73	
	KR-SKF2TM KQ-SKF2TM		SKF2TM-100021～SKF2TM-100358 平成16年1月17日～平成17年11月3日	31	
	KR-SKF2VM KQ-SKF2VM		SKF2VM-100002～SKF2VM-100515 平成15年12月8日～平成17年11月12日	274	
	KR-SKF6MM		SKF6MM-100002～SKF6MM-100146 平成16年2月16日～平成17年11月10日	44	
	KR-SKF6VM		SKF6VM-100002～SKF6VM-100185 平成16年2月17日～平成17年11月11日	96	
	(計23型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年12月1日～平成17年11月12日	(計5,417台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。