

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111内線42353  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年4月16日

リコール届出番号	1870	リコール開始日	平成19年4月17日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	サンバイザ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席側のサンバイザ取付金具の溶接が不適切なため、溶接部がはがれるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、車両振動等によりサンバイザが垂れ下がり、運転手の視界を妨げるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、サンバイザ取付金具を対策品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部シリアルナンバープレート付近にNo. 1870のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
三菱	KK-MM35HJ	ふそう エアロスター または エアロバス	MM35HJ-20020 平成15年8月26日	1		
	KK-MM85FH		MM85FH-20028～MM85FH-21008 平成13年1月31日～平成16年6月1日	52		
	KK-MM86FH		MM86FH-20169～MM86FH-21085 平成13年2月5日～平成16年8月26日	226		
	KL-MP33JM	ふそう エアロスター	MP33JM-20095 平成13年3月19日	1		
	KL-MP33JP		MP33JP-20004～MP33JP-20019 平成13年3月30日～平成14年5月16日	12		
	KL-MP35JK		MP35JK-20021～MP35JK-22017 平成13年2月26日～平成17年4月19日	9		
	KL-MP35JM		MP35JM-20044～MP35JM-22186 平成13年2月17日～平成17年8月26日	40		
	KL-MP35JP		MP35JP-20024～MP35JP-22040 平成13年3月5日～平成17年8月22日	22		
	KL-MS85KN		ふそう エアロバス または エアロクイン	MS85KN-20002～MS85KN-23012 平成13年4月23日～平成17年6月15日	23	
	KL-MS85KS			MS85KS-20005～MS85KS-23028 平成13年3月30日～平成17年9月14日	66	
	KL-MS86MM	MS86MM-20011～MS86MM-23008 平成13年3月3日～平成17年5月16日		23		
	KL-MS86MN	MS86MN-20004～MS86MN-23004 平成13年10月12日～平成16年6月22日		5		
	KL-MS86MP	MS86MP-20186～MS86MP-24205 平成13年1月17日～平成17年9月20日		1,729		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備 考
三菱	KL-MS86MS	ふそう エアロバス または エアロクイン	MS86MS-20004～MS86MS-23026 平成 13 年 6 月 1 日～平成 17 年 7 月 26 日	48	
	PA-MM86FH	ふそう エアロバス	MM86FH-22002～MM86FH-26048 平成 17 年 10 月 27 日～平成 18 年 5 月 12 日	51	
	PJ-MP35JK	ふそう エアロスター	MP35JK-24006～MP35JK-24022 平成 18 年 1 月 19 日～平成 18 年 4 月 25 日	5	
	PJ-MP35JM		MP35JM-24205 平成 18 年 3 月 6 日	1	
	PJ-MP35JP		MP35JP-23002～MP35JP-24018 平成 17 年 3 月 4 日～平成 18 年 4 月 13 日	7	
	PJ-MS86JP	ふそう エアロバス または エアロクイン	MS86JP-25005～MS86JP-25285 平成 17 年 10 月 13 日～平成 18 年 6 月 16 日	156	
(計 19 型式)	(計3 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 13 年 1 月 17 日～平成 18 年 6 月 16 日	(計 2,477 台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。