

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年5月28日

リコール届出番号	1883	リコール開始日	平成19年5月29日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 井田 義則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	変速機のギアシフトユニット（GSU）内のシフト操作を行うアウトレバーの製造工程が不適切なため、当該レバーに微細な亀裂が生じているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該レバーが折損し、変速不能となり、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、GSUの製造番号を確認し、対象のものはアウトレバーを良品と交換する。		
不具合件数	11件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近又は当該ドアを有しない車両にあっては運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.1883のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KL-CXG23X4	ギガ	CXG23X4-7000098 平成17年2月2日	1	
	PJ-CXG51X5		CXG51X5-7000033～CXG51X5-7000047 平成17年1月28日～平成17年4月28日	8	
	KL-CYG51Y4		CYG51Y4-7000014～CYG51Y4-7000015 平成17年1月28日～平成17年3月9日	2	
	PJ-CYG51Y5		CYG51Y5-7000004～CYG51Y5-7000005 平成17年6月2日～平成17年6月23日	2	
	PJ-CYH51W5		CYH51W5-7000047 平成17年4月23日	1	
	KL-CYJ23W4		CYJ23W4-7000066～CYJ23W4-7000077 平成17年2月19日～平成17年5月17日	4	
	KL-CYJ51W4 KL-CYJ51W4A		CYJ51W4-7000332～CYJ51W4-7000351 平成17年3月25日～平成17年6月27日	9	
	KL-CYJ51W4L		CYJ51W4L-7000036～CYJ51W4L-7000040 平成17年2月4日～平成17年6月7日	5	
	KL-CYJ51W4Z		CYJ51W4Z-7000072～CYJ51W4Z-7000081 平成17年4月6日～平成17年5月30日	3	
	PJ-CYJ51W5 PJ-CYJ51W5A		CYJ51W5-7001241～CYJ51W5-7001835 平成17年1月27日～平成17年7月6日	205	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PJ-CYJ51W5L	ギガ	CYJ51W5L-7000022～CYJ51W5L-7000029 平成17年2月24日～平成17年6月2日	3	
	PJ-CYJ51W5Z		CYJ51W5Z-7000054～CYJ51W5Z-7000056 平成17年3月16日～平成17年3月23日	3	
	KL-CYJ52W4A		CYJ52W4-7000014～CYJ52W4-7000019 平成17年2月16日～平成17年4月22日	2	
	KL-CYL23Q4		CYL23Q4-7000059～CYL23Q4-7000065 平成17年2月3日～平成17年3月29日	5	
	KL-CYL23V4		CYL23V4-7000067～CYL23V4-7000084 平成17年2月5日～平成17年6月21日	5	
	KL-CYL51V4 KL-CYL51V4A		CYL51V4-7000388～CYL51V4-7000458 平成17年2月1日～平成17年6月23日	26	
	PJ-CYL51V5 PJ-CYL51V5A		CYL51V5-7001122～CYL51V5-7001609 平成17年1月27日～平成17年6月27日	173	
	PJ-CYL51V5Z		CYL51V5Z-7000066～CYL51V5Z-7000071 平成17年2月9日～平成17年4月19日	4	
	KL-CYL52V4 KL-CYL52V4A		CYL52V4-7000032～CYL52V4-7000045 平成17年2月3日～平成17年6月22日	8	
	KL-CYM51Q4		CYM51Q4-7000044 平成17年6月22日	1	
	PJ-CYM51Q5		CYM51Q5-7000085 平成17年2月18日	1	
	KL-CYM51V4		CYM51V4-7000073～CYM51V4-7000076 平成17年4月15日～平成17年5月21日	4	
	PJ-CYM51V5		CYM51V5-7000143～CYM51V5-7000186 平成17年4月7日～平成17年6月30日	5	
	PJ-CYM51V5Z		CYM51V5Z-7000010 平成17年5月6日	1	
	KL-CYM52V4		CYM52V4-7000013 平成17年2月18日	1	
	PJ-CYY51Q5J		CYY51Q5J-7000008～CYY51Q5J-7000011 平成17年2月1日～平成17年4月21日	3	
	KL-CYY51V4		CYY51V4-7000009～CYY51V4-7000017 平成17年2月7日～平成17年4月22日	7	
	PJ-CYY51V5		CYY51V5-7000042～CYY51V5-7000065 平成17年2月3日～平成17年6月4日	8	
	PJ-CYY51V5J		CYY51V5J-7000049 平成17年5月31日	1	
	KL-CYY52V4		CYY52V4-7000009～CYY52V4-7000013 平成17年3月16日～平成17年6月25日	2	
	KL-CYZ51V4		CYZ51V4-7000072 平成17年4月5日	1	
	KL-CYZ52Q4		CYZ52Q4-7000029～CYZ52Q4-7000054 平成17年2月4日～平成17年7月1日	6	
	KL-CYZ52V4		CYZ52V4-7000051～CYZ52V4-7000055 平成17年2月8日～平成17年3月1日	2	
	KL-EXD52D3		EXD52D3-7000641～EXD52D3-7001203 平成17年1月28日～平成17年7月20日	145	
	KL-EXD52E3		EXD52E3-7000073～EXD52E3-7000121 平成17年2月22日～平成17年7月16日	21	
	KL-EXD52G3		EXD52G3-7000009～EXD52G3-7000014 平成17年3月4日～平成17年4月13日	4	
	KL-EXR52D3		EXR52D3-7000049～EXR52D3-7000066 平成17年2月3日～平成17年7月14日	4	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KL-EXR52E3	ギガ	EXR52E3-7000016 平成17年3月25日	1	
	KL-EXY52J3W		EXY52J3W-7000010～EXY52J3W-7000024 平成17年3月2日～平成17年7月12日	14	
	KL-EXZ52J3		EXZ52J3-7000110～EXZ52J3-7000182 平成17年1月27日～平成17年6月20日	27	
	KK-LR233F1	エルガミオ	LR233F1-3000164～LR233F1-3000168 平成15年7月28日～平成15年8月18日	5	
	KK-LR233J1		LR233J1-3001212～LR233J1-3001365 平成15年6月26日～平成15年11月26日	93	
	PA-LR234J1		LR234J1-7000148～LR234J1-7000433 平成17年3月14日～平成17年11月10日	89	
	KL-LT233J2	エルガ	LT233J2-3000097～LT233J2-3000105 平成15年7月11日～平成15年10月20日	8	
			LT233J2-7000018～LT233J2-7000054 平成17年3月16日～平成17年8月2日	37	
	PJ-LV234L1		LV234L1-7000125～LV234L1-7000466 平成17年2月14日～平成17年11月16日	281	
	PJ-LV234N1		LV234N1-7000004～LV234N1-7000091 平成17年2月14日～平成17年12月9日	85	
	PJ-LV234Q1		LV234Q1-7000003～LV234Q1-7000007 平成17年9月5日～平成17年10月6日	5	
	KL-LV280L1		LV280L1-3000607～LV280L1-3000770 平成15年6月24日～平成15年11月26日	146	
			LV280L1-7000196～LV280L1-7000329 平成17年2月24日～平成17年8月5日	130	
	KL-LV280N1		LV280N1-3000305～LV280N1-3000367 平成15年7月11日～平成15年11月25日	60	
			LV280N1-7000132～LV280N1-7000199 平成17年2月24日～平成17年8月1日	60	
	KL-LV280Q1		LV280Q1-3000087～LV280Q1-3000093 平成15年7月17日～平成15年11月6日	7	
		LV280Q1-7000024～LV280Q1-7000057 平成17年2月15日～平成17年8月18日	32		
	KL-LV774R2	ガーラ	LV774R2-3000402～LV774R2-3000460 平成15年6月19日～平成15年11月25日	43	
			LV774R2-7000117～LV774R2-7000213 平成17年2月21日～平成17年8月22日	90	
		KL-LV780H2	LV780H2-3000069～LV780H2-3000077 平成15年6月25日～平成15年9月24日	9	
LV780H2-7000013～LV780H2-7000031 平成17年2月21日～平成17年8月22日			13		
KL-LV781R2		LV781R2-3000199～LV781R2-3000224 平成15年7月10日～平成15年11月19日	18		
		LV781R2-7000054～LV781R2-7000095 平成17年2月17日～平成17年7月8日	24		
日野	PA-KR234J1	日野 レインボーⅡ	KR234J1-7000041～KR234J1-7000084 平成17年2月25日～平成17年11月2日	43	
	KL-KV280L1	日野 ブルーリボンⅡ	KV280L1-7000019～KV280L1-7000041 平成17年2月25日～平成17年5月31日	23	
	(計60型式)	(計6車種)	(製作期間全体の範囲) 平成15年6月19日～平成17年12月9日	(合計2,029台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。