


改善箇所説明図



不具合発生箇所

前面衝突時にブレーキペダルの後方移動量を低減する装置において、走行不能に至らない程度の前面衝突時に、当該装置が作動する場合がある。そのため、前面衝突後に走行すると、最悪の場合、制動不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキペダルユニット一式を対策品と交換する。

識別：ブレーキペダル側面に記載された記号の違いにより容易に識別できるため、特別な識別は行わない。

注： は、交換部品を示す。