

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年10月17日

リコール届出番号	1953	リコール開始日	平成19年10月18日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談センター 取締役社長 渡辺 捷昭 TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	① 燃料装置（パルセーションダンパ） ② 燃料装置（燃料パイプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンの燃料装置において ① パルセーションダンパ（燃料圧脈動減衰器）のダイヤフラムの材質が不適切なため、長時間使用すると燃料の圧力変動により当該ダイヤフラムが摩耗するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ダイヤフラムに亀裂が発生し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。 ② 燃料パイプのパイプ材溶接部に対する曲げ位置が不適切なため、溶接部の応力が高くなり燃料中の微量な腐食成分が作用して微小な亀裂が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料の圧力変動によりパイプの亀裂が進行し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	① 全車両、当該パルセーションダンパを対策品と交換する。 ② 全車両、当該パイプを対策品と交換する。		
不具合件数	① 13件 ② 3件	事故の有無	①②無し
発見の動機	①② 市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.1953のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	GH-JZS175	クラウン	JZS175-0001005～JZS175-0039002 平成11年 9月13日～平成12年10月 9日	33,450	①,②
	TA-JZS175		JZS175-0038417～JZS175-0092647 平成12年10月 2日～平成15年12月 9日	48,512	①
	YA-JKS175		JKS175-0001013～JKS175-0004886 平成13年 8月 1日～平成15年12月 1日	3,843	
	TA-JZS171		JZS171-0064110～JZS171-0121015 平成13年 8月 1日～平成15年12月11日	43,917	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
トヨタ	GH-JZS177	クラウン マジェスタ	JZS177-0001008～JZS177-0010645 平成11年 9月13日～平成12年10月 2日	9,539	①,②	
	TA-JZS177		JZS177-0010646～JZS177-0020348 平成12年10月 2日～平成16年 5月31日	9,622		①
	GH-JZS175W	クラウン エステート	JZS175-0008166～JZS175-0038413 平成11年12月 3日～平成12年10月 2日	3,164	①,②	
	TA-JZS175W		JZS175-0038427～JZS175-0093223 平成12年10月 2日～平成16年 9月20日	4,386		①
	TA-JZS171W		JZS171-0067722～JZS171-0121759 平成13年 8月 1日～平成16年 9月21日	4,530		
	TA-JZX110	マークII ヴェロッサ	JZX110-0001003～JZX110-0011421 平成12年11月 2日～平成14年 3月 1日	7,888		
			JZX110-6000004～JZX110-6058720 平成12年10月12日～平成16年10月18日	50,167		
	TA-JZX110W	マークII ブリット	JZX110-0008692～JZX110-0020660 平成14年 1月17日～平成16年10月22日	9,181		
	TA-JCG10	プログレ ブレビス	JCG10-0034434～JCG10-0068564 平成13年 4月20日～平成16年 9月21日	32,850		
	TA-JCG11		JCG11-0017048～JCG11-0029305 平成13年 4月20日～平成16年 9月21日	11,774		
TA-JCG15	JCG15-0002363～JCG15-0006851 平成13年 4月19日～平成16年 9月22日		4,251			
	(計14型式)	(計8車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年 9月13日～平成16年10月22日	(計 277,074台)	①277,074台 ② 46,153台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。