

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL03-5253-8111(内線 42353)  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成19年11月9日

リコール届出番号	外-1443	リコール開始日	平成19年11月10日
届出者の氏名又は名称	シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役社長 フィリップ ヴァン ブローム 製作国:フランス 製作者名:オートモビル・シトロエン社 問い合わせ先:シトロエン コール TEL 0120-55-4106		
不具合の部位(部品名)	原動機 (エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンコントロールユニットのソフトウェアのプログラムが不適切なものがある。そのため、最悪の場合、NOxの排出量が規制値を上回るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該プログラムを対策プログラムに変更する。		
不具合件数	国内:なし	事故の有無	国内:なし
発見の動機	抜き取り排出ガス試験による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・運転席側ドア開口部ドアストライカー付近に外-1443のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	ABA-B5NFU	C4	VF7LCNFUF74572267～ VF7LCNFUF74693749 平成18年12月25日～ 平成19年07月23日	167	
			VF7LANFUF74570836～ VF7LANFUF74698885 平成18年12月25日～ 平成19年07月23日	11	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成18年12月25日～平成19年07月23日	(計178台)	