

リコール届出一覧表

平成19年 11月20日

リコール届出番号	1973	リコール開始日	平成19年11月20日
届出者の氏名又は名称	株式会社 矢野特殊自動車 代表取締役社長 矢野彰一 問合せ先: 品質保証部 TEL (代)092-963-2000		
不具合部位(部品名)	方向指示器(作動状態表示装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動車の前面または後面に備える方向指示器が故障した場合に、運転者席の作動状態表示装置が作動しない。		
改善措置の内容	全車両、対象車両に応じて当該補助方向指示器へ、以下①～③いずれかの改善処置を行う。 ①対策品の電球に交換する ②対策品の制御用リレーに交換する ③対策品の電球及び制御用リレーに交換する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	(社)日本自動車車体工業会からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: 使用者を直接訪問し通知する。 ・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカ付近にNo.1973のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	ADG-FRR90L3S	エルフ	FRR90L3S-7000219 平成18年6月6日	1	
	PB-NKR81		NKR81-7048932、NKR81-7055652 平成18年6月17日、平成18年6月20日	2	
	PA-NPR81		NPR81-7013417～NPR81-7031624 平成18年1月11日～平成19年2月26日	90	
	AFG-NPR82		NPR82-7000338、NPR82-7000341 平成18年2月14日、平成18年2月24日	2	
	PJ-CVR77H6	ギガ	CVR77H6-7000009 平成18年9月22日	1	
	PJ-CYJ51W6		CYJ51W6-7001477～CYJ51W6-7002297 平成18年6月8日～平成18年9月29日	5	
	PJ-CYJ77W6		CYJ77W6-7000139 平成18年1月25日	1	
	ADG-CYJ77W7		CYJ77W7-7000084～CYJ77W7-7000370 平成18年8月7日～平成18年12月25日	2	
	PJ-CYL51V6		CYL51V6-700081～1CYL51V-7001856 平成18年1月12日～平成19年1月22日	11	
	PJ-CYL77V6		CYL77V6-7000027～CYL77V6-7000510 平成18年6月5日～平成18年12月21日	5	
ADG-CYL77V7	CYL77V7-7000156、CYL77V7-7000392 平成18年12月13日、平成19年3月8日	3			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KL-CYM52V3	ギガ	CYM52V3-3000037 平成18年10月4日	1	
	PJ-CYM52V6		CYM52V6-7000016 平成18年7月18日	1	
	PJ-CYM77V6		CYM77V6-7000012 平成18年8月21日	1	
	PA-FRD34H4	フワード	FRD34H4-7000330 平成18年12月19日	1	
	PA-FRD34K4		FRD34K4-7000553～FRD34K4-7000675 平成18年3月15日～平成18年12月7日	5	
	PA-FRD34L4		FRD34L4-7000418～FRD34L4-7004809 平成18年1月11日～平成18年11月20日	4	
	ADG-FRD90J3S		FRD90J3-7000077～FRD9J30-7000095 平成18年2月2日～平成18年7月24日	11	
	PA-FRR34H4		FRR34H4-7000757 平成18年2月2日	1	
	PA-FRR34K4		FRR34K4-7001575～FRR34K4-7002046 平成18年4月10日～平成18年11月7日	4	
	PA-FRR34L4		FRR34L4-7000493～FRR34L4-7010983 平成18年3月13日～平成18年12月14日	8	
	PA-FRR34M4		FRR34M4-7000871、FRR34M4-7000946 平成18年5月10日、平成18年11月27日	2	
	PB-FRR35H3		FRR35H3-7001899～FRR35H3S-7000559 平成18年3月13日～平成18年7月18日	5	
	PB-FRR34L4		FRR34L4-7009640、FRR34L4-7009641 平成18年8月10日、平成18年8月21日	2	
	PB-FRR34H4		FRR34H4-7000297 平成18年1月17日	1	
	PA-FRR34K4		FRR34K4-7000627 平成18年9月5日	1	
	PA-FRR35J3		FRR35J3-7001932 平成18年9月13日	1	
	ADG-FRR90G3		FRR90G3-7000118 平成18年5月19日	1	
	ADG-FRR90H3		FRR90H3-7000199～FRR90H3S-7000417 平成18年1月17日～平成18年10月23日	4	
	ADG-FRR90J3		FRR90J3-7000395～FRR90J3-7001002 平成18年2月8日～平成18年12月20日	18	
	ADG-FRR90K3		FRR90K3-7000896～FRR90K3-7001406 平成18年3月6日～平成18年8月22日	9	
PJ-FRD34H4	FRD34H4-7000291、FRD34H4-7000292 平成18年3月20日、平成18年3月24日		2		
PA-FSD34K4Z	FSD34K4Z-7000001、FSD34K4Z-7000003 平成18年2月10日、平成18年4月6日		2		
三菱	PA-FE72D		ふそう キャンター	FE72D-520954 平成18年6月12日	1
	PA-FE82D	FE82D-520741～FE82D-522438 平成18年3月4日～平成18年11月21日		9	
	PA-FE83D	FE83D-520095～FE83D-521593 平成18年2月21日～平成19年1月15日		4	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
三菱	FA-FE87D	ふそう キャンター	FA87D-520702 平成18年9月11日	1		
	PJ-FS54J	ふそう	FS54J-541013～FS54J-541626 平成18年9月27日～平成18年12月20日	6		
	PJ-FS55J		FS55J-540197、FS55J-540437 平成18年2月17日、平成18年11月26日	2		
	PJ-FU54J		FU54J-540100～FU54J-541819 平成18年2月3日～平成19年1月25日	18		
	PJ-FU55J		FU55J-540054～FU55J-540292 平成18年3月27日～平成18年12月13日	9		
	PA-FK61F		FK61F-700126～FK61F-765757 平成18年1月10日～平成19年1月23日	32		
	PA-FK64F	ふそう ファイター	FK64F-700190～FK64F-702074 平成18年2月8日～平成18年11月21日	8		
	PA-FK64R		FK64R-700002～FK64R-700031 平成18年3月8日～平成18年6月21日	5		
	PA-FK71F		FK71F-700031～FK71F-701221 平成18年2月16日～平成18年12月19日	9		
	PA-FK71R		FK71R-700167～FK71R-701456 平成18年2月9日～平成18年9月27日	13		
	PA-FK74F		FK74F-700111 平成18年5月15日	1		
	PA-FL63F		FL63F-700009 平成18年5月30日	1		
	日産ディーゼル		ADG-CD4ZA	-	CD4ZA-01237～CD4ZA-02698 平成18年1月14日～平成18年10月30日	10
ADG-CD4ZE			CD4ZE-00016～CD4ZE-00155 平成18年2月8日～平成18年11月8日		5	
ADG-CD4ZL		CD4ZL-1495、CD4ZL-2296 平成18年3月29日、平成18年6月26日	2			
PKG-CG4ZA		CG4ZA-20066 平成18年12月8日	1			
ADG-CG4ZE		CG4ZE-00131、CG4ZE-00184 平成18年4月17日、平成18年6月22日	2			
PKG-CD4ZA		コンドル	CD4ZA-20077 平成18年12月11日	1		
KK-MK25B			MK25B-01051、MK25B-01053 平成18年10月10日、平成18年10月17日	2		
BDG-MK36C			MK36C-000497、MK36C-000498 平成19年1月22日、平成19年1月25日	2		
BDG-MK37C			MK37C-0000371～MK37C-000099 平成19年1月29日～平成19年3月2日	4		
BDG-MK37D			MK37D-05037、MK37D-05051 平成19年3月1日、平成19年3月2日	2		
PB-MK36A			MK36A-10600～MK36A-14486 平成18年2月8日～平成18年10月25日	12		
PB-MK36B			MK36B-10275～MK36B-10335 平成18年7月3日～平成18年9月5日	5		
PB-MK37A			MK37A-05209～MK37A-11300 平成18年1月26日～平成18年11月14日	18		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日産ディーゼル	PK-PW37A	コンドル	PW37A-10293 平成18年10月13日	1	
日野	VF-XKU424	日野 デュトロ	XKU424-1000060 平成18年5月29日	1	
	PB-XZU306		XZU306-1001704 平成18年7月27日	1	
	PB-XZU341		XZU341-1000703～XZU341-1002458 平成18年1月20日～平成18年9月25日	6	
	PB-XZU344M		XZU344-1000397 平成18年7月21日	1	
	PB-XZU413		XZU413-1000148～XZU413-1000245 平成18年3月7日～平成18年7月24日	3	
	PB-XZU414		XZU414-1001501～XZU414-1003000 平成18年3月16日～平成18年8月28日	3	
	PB-XZU423		XZU423-1000295 平成18年2月16日	1	
	PB-XZU424		XZU424-1000884、XZU424-1001787 平成18年4月10日、平成18年12月7日	2	
	ADG-FR1EXW	日野 プロフィア	FR1EXW-11361、FR1EXW-14598 平成18年1月19日、平成18年8月28日	2	
	ADG-FR1EXY		FR1EXY-10317～FR1EXY-11117 平成18年5月16日～平成19年1月23日	10	
	ADG-FR1EZYG		FR1EZY-10182、FR1EZY-10238 平成18年5月19日、平成18年6月2日	2	
	BKG-FR1EZY		FR1EZY-10553、FR1EZY-10641 平成19年1月24日、平成19年3月7日	2	
	PK-FR2PPW		FR2PPW-10391 平成18年3月9日	1	
	ADG-FS1EWY		FS1EWY-10075、FS1EWY-10274 平成18年5月10日、平成19年1月13日	2	
	KS-FS1EZW		FS1EZW-10413 平成18年3月20日	1	
	ADG-FS1EZY		FS1EZY-10121 平成18年12月5日	1	
	KS-FW1EXW		FW1EXW-14646～FW1EXW-15551 平成18年6月26日～平成19年1月15日	4	
	ADG-FW1EXY		FW1EXY-10066～FW1EXY-11105 平成18年3月7日～平成18年10月11日	8	
	KS-FR1EXWG		FR1EXW-14163 平成18年8月22日	1	
	KS-FR1EZYG		FR1EZY-10146 平成18年5月15日	1	
KS-FS1EZWG	FS1EZW-10413 平成18年3月7日		1		
PK-FR1EXWG	FR1EXW-13988～FR1EXW-14586 平成18年1月23日～平成18年8月3日		3		
PK-FR1EZWG	FR1EZW-12181～FR1EZW-12500 平成18年1月20日～平成18年9月6日		6		
ADG-FC6JJW	日野 レンジャー		FC6JJW-10655 平成18年11月21日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	ADG-FC7JGW	日野 レンジャー	FC7JGW-10393～FC7JGW-10518 平成18年7月6日～平成19年1月10日	6	
	ADG-FC7JJW		FC7JJW-10934～FC7JJW-11368 平成18年6月9日～平成18年12月8日	4	
	ADG-FC7JKW		FC7JKW-10104～FC7JKW-11794 平成18年4月20日～平成19年1月30日	17	
	ADG-FC7JLW		FC7JLW-10182 平成18年4月19日	1	
	KK-FD1JKD		FD1JKD-11325 平成18年3月30日	1	
	ADG-FD7JGW		FD7JGW-10329 平成18年3月20日	1	
	ADG-FD7JHW		FD7JHW-10165 平成18年1月14日	1	
	ADG-FD7JJW		FD7JJW-10209～FD7JJW-10315 平成18年2月15日～平成18年5月22日	4	
	ADG-FD7JKW		FD7JKW-10357～FD7JKW-10827 平成18年2月13日～平成18年9月4日	5	
	ADG-FD7JLW		FD7JLW-11973～FD7JLW-13580 平成18年4月18日～平成18年12月11日	4	
	ADG-FD7JMW		FD7JMW-10214、FD7JMW-10257 平成18年8月18日、平成19年1月13日	2	
	ADG-FD8JJW		FD8JJW-10039～FD8JJW-10208 平成18年1月24日～平成19年1月15日	12	
	ADG-FD8JKW		FD8JKW-10105～FD8JKW-10375 平成18年1月17日～平成18年11月20日	7	
	ADG-FD8JLW		FD8JLW-10222～FD8JLW-12063 平成18年4月6日～平成18年12月14日	7	
	PB-FD8JMF		FD8JMF-10442 平成18年11月9日	1	
	ADG-FD8JMW		FD8JMW-10143～FD8JMW-10279 平成18年6月8日～平成18年12月19日	3	
	ADG-FD8JPW		FD8JPW-10181 平成18年6月28日	1	
	ADG-FE8JLW		FE8JLW-10040、FE8JLW-10242 平成18年1月27日、平成18年8月18日	2	
	ADG-FE8JMW		FE8JMW-10154 平成18年8月9日	1	
	ADG-FE8JPW		FE8JPW-10210 平成18年12月19日	1	
	ADG-FG8JMW		FG8JMW-10045 平成18年8月30日	1	
ADG-FD8JWA	FD8JWA-10158 平成18年8月21日	1			
ADG-GK8JWX	GK8JWX-10084、GK8JWX-10085 平成18年9月14日、平成18年9月20日	2			
	計 109型式	計11車種	(製作期間の全体範囲) 平成 18年 1月11日～平成 19年3月8日	合計 543台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。