

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL: 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

第2号様式(リコール届出一覧表) NO 1

リコール届出日 : 平成19年11月20日

リコール届出番号	1974	リコール開始日	平成19年11月20日
届出者の氏名または名称	不二自動車工業株式会社 代表取締役社長 堀尾浩二		〔 問い合わせ先 : サービス部 TEL 0587-95-1611 〕
不具合の部位(部品名)	方向指示器(作動状態表示装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動車の前面または後面に備える方向指示器が故障した場合に、運転者席の作動状態表示装置が作動しない。		
改造処置の内容	全車両、当該方向指示器及び補助方向指示器を、対策品の電球に交換、制御用リレーを取付又は、対策品の電球交換及び制御用リレーを追加取付する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	(社)日本自動車車体工業会からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者 : 使用者に電話及び直接訪問して通知する。 自動車分解整備事業者 : 全使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNO、1974 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車体番号(シリアル番号)範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	ADG-FW1ETYA	日野 プロフィア	FW1ETYA-10015 平成18年4月19日	1	
	ADG-FW1EWYA		FW1EWYA-10060 平成18年8月8日	1	
	ADG-FW1EXYJ		FW1EXYJ-11142 平成18年9月26日	1	
	ADG-FS1EZYG		FS1EZYG-10018 平成18年3月2日	1	
	ADG-FS1ERYA		FS1ERYA-10163 平成18年10月26日	1	
	ADG-FR1EUYA		FR1EUYA-10017、FR1EUYA-10018 平成18年4月27日、平成18年5月12日	2	
	ADG-FR1EXWG		FR1EXWG-14326 平成18年5月10日	1	
	PK-FQ1ERWA	FQ1ERWA-10131 平成18年2月7日	1		
	ADG-FE8JLWA	日野 レンジャー	FE8JLWA-10080 平成18年1月31日	1	
	ADG-FE8JMWA		FE8JMWA-10101 平成18年5月12日	1	
いすゞ	PJ-CYJ51W6	ギガ	CYJ51W6-7002186 平成18年5月1日	1	
	PJ-CYZ52V6		CYZ52V6-7000082 平成18年8月19日	1	

## 第2号様式(リコール届出一覧表) NO 2

車名	型式	通称名	リコール対象車の車体番号(シリアル番号)範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	ADG-FD8JPWG	日野 レンジャー	FD8JPWG-10118 平成18年2月23日	1	
	ADG-FD8JLWA		FD8JLWA-11590 平成18年9月5日	1	
	ADG-FD7JLWG		FD7JLWG-12551 平成18年6月27日	1	
日野	ADG-FD8JPWA	日野 レンジャー	FD8JPWA-10281 平成18年8月31日	1	
	ADG-FD8JMWG		FD8JMWG-10069 平成18年1月31日	1	
ふそう	PA-FK61F	ふそう ファイター	FK61F-702915 平成18年8月23日	1	
日産	PB-MK36A	コンドル	MK36A-12184 平成18年4月4日	1	
日野	ADG-FD8JPWA	日野 レンジャー	FD8JPWA-10065~FD8JPWA-10266 平成18年1月19日~平成18年9月7日	6	
	ADG-FD8JLWA		FD8JLWA-10980、FD8JLWA-10981 平成18年4月14日、平成18年9月15日	2	
	ADG-FD8JKWA		FD8JKWA-10120 平成18年2月20日	1	
	ADG-FD7JPWA		FD7JPWA-10345 平成18年7月6日	1	
	ADG-FD7JPFA		FD7JPFA-10071 平成18年6月30日	1	
	ADG-FD7JLWA		FD7JLWA-13550 平成18年10月10日	1	
	ADG-FD7JKWA		FD7JKWA-10427、FD7JKWA-10843 平成18年2月15日、平成18年9月28日	2	
	ADG-FC7JNWA		FC7JNWA-10170~FC7JNWA-10285 平成18年1月17日~平成18年7月21日	3	
	ADG-FC7JSFA		FC7JSFA-10018~FC7JSFA-10046 平成18年4月7日~平成18年4月10日	3	
	ADG-FC7JSWA		FC7JSWA-10035、FC7JSWA-10040 平成18年5月12日、平成18年10月27日	2	
	ADG-FC7JLWA		FC7JLWA-10330 平成18年10月5日	1	
	ADG-FC7JKWG		FC7JKWG-10813 平成18年3月8日	1	
トヨタ	PB-XZU433	トヨタ ダイナ400	XZU433-1000262 平成18年8月2日	1	
	PB-XZU424	トヨタ ダイナ300	XZU424-1000750~XZU424-1001401 平成18年3月25日~平成18年8月31日	3	
	PB-XZU421		XZU421-1000612 平成18年7月21日	1	
	PB-XZU414		XZU414-1001918、XZU414-1003072 平成18年4月5日、平成18年7月28日	2	
	PB-XZU331		XZU331-1000194 平成18年1月11日	1	
	PB-XZU414	トヨタ ダイナ200	XZU414-1002519 平成18年6月13日	1	
	PB-XZU413		XZU413-1000313 平成18年8月23日	1	
	PB-XZU346		XZU346-1000413 平成18年3月6日	1	

第2号様式(リコール届出一覧表) NO 3

車名	型式	通称名	リコール対象車の車体番号(シリアル番号)範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	PB-XZU344	トヨタ ダイナ200	XZU344-1000422 平成18年8月24日	1	
	PB-XZU301	トヨタ エース G35	XZU301-1002457~XZU301-1003776 平成18年3月24日~平成18年7月27日	3	
	PB-XZU421		XZU421-1000601 平成18年7月18日	1	
	PB-XZU414		XZU414-1002883 平成18年7月21日	1	
	KR-KDY230	トヨタ エース	KDY230-7018716 平成18年4月25日	1	
日野	PB-XZU421M	日野 デュトロ	XZU421M-1000627 平成18年7月18日	1	
	PB-XZU301M		XZU301M-1004382、XZU301M-1004398 平成18年8月19日、平成18年8月22日	2	
	PB-XZU411M		XZU411M-1002326 平成18年6月26日	1	
	LD-BZU410M		BZU410M-1000032 平成18年2月2日	1	
	計 48型式	計 11車種	(製作期間の全体の範囲) 平成18年1月11日~平成18年10月27日	計 67台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。