

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

改善対策届出日:平成19年 11月 20日

改善対策届出番号	1975	リコール開始日	平成19年 11月 20日
届出者の氏名又は名称	株式会社パプコ北海道 代表取締役 原 忠彦 問い合わせ先:品質管理課 TEL 011-376-2111		
不具合の部位(部品名)	方向指示器(作動状態表示装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置、又は性能の状況及びその原因	自動車の前面または後面に備える方向指示器が故障した場合に、運転者席の作動状態表示装置が作動しない。		
改善措置の内容	全車両、当該補助方向指示器を対策品のLED球に交換、若しくは、対策品のLED球に交換するとともに制御用ルーを追加取付する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	(社)日本自動車車体工業会からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール又は直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:全使用者を把握しているため周知の措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.1975のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PA-FE82DG	ふそう キャンター	FE82DG-520324～FE82DG-520706 平成18年4月27日～平成18年12月14日	4	
	PA-FK61HL	ふそう ファイター	FK61HL-775540 平成18年5月24日	1	
	PA-FK61R		FK61R-700359～FK61R-700383 平成18年5月9日～平成18年5月15日	8	
	PA-FK61F		FK61F-701737 平成18年3月18日	1	
	PA-FK61FL		FK61FL-775007 平成18年10月13日	1	
	PA-FK64F		FK64F-700260～FK64F-701102 平成18年3月6日～平成18年11月14日	6	
	PJ-FK62FZ		FK62FZ-700411 平成18年5月23日	1	
	PJ-FK65FZ		FK65FZ-700080～FK65FZ-700351 平成18年3月23日～平成18年12月26日	2	
	PJ-FQ62FN	ふそう	FQ62FN-700406 平成19年1月11日	1	
	PJ-FV54JZ		FV54JZ-540025～FV54JZ-540112 平成18年5月24日～平成18年9月22日	2	
	PJ-FY50JX		FY50JX-540024 平成18年11月29日	1	
	KL-FU54JUJZ		FU54JUJZ-530287 平成18年9月20日	1	
	PJ-FS50JZ		FS50JZ-540207～FS50JZ-540231 平成18年8月8日～平成18年9月11日	2	
	PJ-FS54JZ		FS54JZ-540732～FS54JZ-541274 平成18年3月10日～平成18年11月6日	2	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PB-NPS81AN	エルフ	NPS81-7000484～NPS81-7000895 平成18年1月24日～平成18年12月18日	3	
	PA-NPR81N		NPR81-7026416 平成18年8月25日	1	
	PB-NPR81AN		NPR81-7018356 平成18年3月29日	1	
	PA-FRR34L4	フォワード	FRR34L4-7008556～FRR34L4-7010565 平成18年6月6日～平成18年12月4日	3	
	PB-FRR35K3S		FRR35K3S-7004591 平成18年1月16日	1	
	ADG-FRR90P3		FRR90P3-7000055 平成18年9月19日	1	
日野	ADG-FC7JKWG	日野 レンジャー	FC7JKW-10333 平成18年3月28日	1	
	PK-FQ1EWWG	日野 プロフィア	FQ1EWW-10369 平成18年3月29日	1	
	KS-FS1EZWG		FS1EZW-10429 平成18年3月17日	1	
	ADG-FS1EZYG		FS1EZY-10060 平成18年5月25日	1	
	ADG-FW1EXYG		FW1EXY-11290 平成18年11月17日	1	
ニッサン デ イ ー ゼ ル	PB-MK37A	コンドル	MK37A-10466 平成18年3月16日	1	
	PB-LK36A		LK36A-10150 平成18年9月10日	1	
	KC-CW45CVH	—	CW45CV-20082 平成18年12月14日	1	
	ADG-CW4ZA		CW4ZA-00070 平成18年4月27日	1	
	(計 31型式)	(計 9車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年1月16日～平成19年1月11日	52	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。