

連絡先：自動車交通局技術安全部  
 審査課リコール対策室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 19 年 11 月 20 日

リコール届出番号	1976	リコール開始日	平成 19 年 11 月 21 日
届出者の氏名又は名称	株式会社 浜名ワークス 取締役社長 田村 慎一	問合せ先：品質保証部 TEL 053-583-1517	
不具合部位（部品名）	方向指示器（作動状態表示装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動車の前面または後面に備える方向指示器が故障した場合に、運転者席の作動状態表示装置が作動しない。		
改善措置の内容	① 後面に方向指示器を増設した車両、及び方向指示器と補助方向指示器の両方を増設した車両は、方向指示器制御リレーを増灯用リレーに交換又は追加する、又は側方方向指示器にリレーを追加する。 ② 後面に方向指示器を増設した車両総重量 8 トン未満の車両で増灯用リレーの設定がない車両については、増設した方向指示器を取外し、同位置に赤色反射器、又は尾灯を取付けるとともに、地上高 2.5m 以上の位置に尾灯と連動する橙色のその他の灯火を増設する。 ③ 補助方向指示器を増設した車両にあっては、当該補助方向指示器の電球を 6W に交換するか、方向指示器制御リレーを増灯用リレーに交換又は追加する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	(社)日本自動車車体工業会からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：訪問し直接通知、又はダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に No. 1976 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号） の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PA-NPR81N	エルフ	NPR81-7016926～NPR81-7024201 平成 18 年 3 月 21 日～平成 18 年 9 月 22 日	7 台	
	PA-FRD34T4	フォワード	FRD34T4-7000207 平成 18 年 9 月 11 日	1 台	
	PA-FRD34V4		FRD34V4-7000065 平成 18 年 11 月 8 日	1 台	
	ADG-FRD90K3S		FRD90K3S-7000172 平成 18 年 12 月 21 日	1 台	
	ADG-FRD90L3 カイ		FRD90L3-7000033 平成 18 年 3 月 27 日	1 台	
	ADG-FRD90L3		FRD90L3-7000057 平成 18 年 11 月 20 日	1 台	
	PA-FRR34L4		FRR34L4-7008946～FRR34L4-7009790 平成 18 年 4 月 10 日～平成 18 年 10 月 11 日	2 台	
	ADG-FRR90L3		FRR90L3-7000083～FRR90L3-7000084 平成 18 年 1 月 18 日～平成 18 年 1 月 27 日	2 台	
	PJ-FSD34L4		FSD34L4-7000598 平成 18 年 9 月 14 日	1 台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
いすゞ	PJ-FVZ34V4	フォワード	FVZ34V4-7000072～FVZ34V-4000096 平成 18 年 2 月 28 日～平成 18 年 7 月 3 日	4 台		
	PJ-CYJ51W6	ギガ	CYJ51W6-7001329 平成 18 年 3 月 30 日	1 台		
ニッサン	PA-APR81N	アトラス	APR81-7001665～APR81-7001959 平成 18 年 12 月 14 日～平成 18 年 12 月 25 日	2 台		
三菱	PA-FE83DGY	ふそう キャンター	FE83DGY-521168 平成 18 年 11 月 8 日	1 台		
	PA-FK61F	ふそう ファイター	FK61F-700146～FK61F-702819 平成 18 年 2 月 18 日～平成 18 年 9 月 15 日	7 台		
	PA-FK71F		FK71F-701049～FK71F-701123 平成 18 年 7 月 19 日～平成 18 年 11 月 27 日	2 台		
	PA-FK71R		FK71R-701732 平成 18 年 10 月 18 日	1 台		
	PA-FK61R		FK61R-700437～FK61R-700557 平成 18 年 6 月 29 日～平成 18 年 9 月 9 日	3 台		
	PJ-FK62FZ		FK62FZ-700393～FK62FZ-700924 平成 18 年 5 月 31 日～平成 18 年 11 月 13 日	4 台		
	PJ-FK75FZ		FK75FZ-700033～FK75FZ-700035 平成 18 年 12 月 13 日～平成 18 年 12 月 25 日	3 台		
	PJ-FM62FZ		FM62FZ-700045 平成 18 年 3 月 23 日	1 台		
	PJ-FQ62F		FQ62F-700052～FQ62F-700145 平成 18 年 2 月 23 日～平成 18 年 10 月 6 日	5 台		
	PJ-FS54JZ		ふそう	FS54JZ-540999～FS54JZ-541764 平成 18 年 7 月 31 日～平成 18 年 12 月 13 日	5 台	
	PJ-FS55JZ			FS55JZ-540215～FS55JZ-540425 平成 18 年 3 月 1 日～平成 18 年 3 月 16 日	2 台	
	PJ-FU54JZ	FU54JZ-540157～FU54JZ-541005 平成 18 年 2 月 9 日～平成 18 年 6 月 28 日		4 台		
	PJ-FV54JZ	FV54JZ-540176～FV54JZ-540275 平成 18 年 8 月 31 日～平成 19 年 1 月 31 日		3 台		
	ニッサン ディーゼル	PB-MK36A	コントール	MK36A-12188～MK36A-14214 平成 18 年 5 月 30 日～平成 18 年 10 月 20 日	3 台	
PK-MK36A		MK36A-13424 平成 18 年 7 月 5 日		1 台		
PB-MK37B		MK37B-10071 平成 18 年 1 月 7 日		1 台		
PB-LK36A		LK36A-10111 平成 18 年 5 月 27 日		1 台		
PK-PK37A		PK37A-10107～PK37A-10455 平成 18 年 3 月 10 日～平成 18 年 9 月 27 日		3 台		
PK-PK37B かい		PK37B-10043 平成 18 年 6 月 15 日		1 台		
PK-PW37A		PW37A-10029～PW37A-10285 平成 18 年 2 月 10 日～平成 18 年 11 月 16 日		14 台		
PK-PW37A かい		PW37A-10107～PW37A-10342 平成 18 年 3 月 31 日～平成 18 年 12 月 14 日		5 台		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン イゼベル	ADG-CD4ZA	—	CD4ZA-01885 平成 18 年 3 月 20 日	1 台	
	ADG-CG4ZA		CG4ZA-01409～CG4ZA-01917 平成 18 年 3 月 17 日～平成 18 年 8 月 24 日	2 台	
日野	ADG-FC6JLWA	日野 レンジャー	FC6JLW-10150～FC6JLW-10353 平成 18 年 2 月 8 日～平成 18 年 10 月 17 日	5 台	
	ADG-FC7JKWA		FC7JKW-10961～FC7JKW-11722 平成 18 年 6 月 1 日～平成 18 年 12 月 1 日	4 台	
	ADG-FC7JNWA		FC7JNW-10201～FC7JNW-10330 平成 18 年 3 月 27 日～平成 18 年 10 月 11 日	4 台	
	ADG-FC7JN WG		FC7JNW-10301～FC7JNW-10356 平成 18 年 8 月 5 日～平成 18 年 12 月 1 日	5 台	
	ADG-FC7JSFG		FC7JSF-10027 平成 18 年 3 月 22 日	1 台	
	ADG-FC7JSWA		FC7JSW-10039 平成 18 年 9 月 9 日	1 台	
	ADG-FC7JSWG		FC7JSW-10041 平成 18 年 11 月 14 日	1 台	
	ADG-FD7JJWA		FD7JJW-10472 平成 18 年 10 月 31 日	1 台	
	ADG-FD7JLWA		FD7JLW-11417～FD7JLW-12634 平成 18 年 1 月 24 日～平成 18 年 9 月 26 日	6 台	
	ADG-FD7JPWA		FD7JPW-10149～FD7JPW-10394 平成 18 年 1 月 16 日～平成 18 年 8 月 28 日	11 台	
	ADG-FD8JLWA		FD8JLW-10725～FD8JLW-11661 平成 18 年 3 月 13 日～平成 18 年 9 月 30 日	2 台	
	ADG-FD8JPWG		FD8JPW-10256 平成 18 年 8 月 18 日	1 台	
	ADG-FD8JUWA		FD8JUW-10113 平成 18 年 9 月 7 日	1 台	
	ADG-FE8JPWG		FE8JPW-10054～FE8JPW-10131 平成 18 年 3 月 16 日～平成 18 年 8 月 28 日	2 台	
	ADG-FE8JPWA		FE8JPW-10125 平成 18 年 8 月 30 日	1 台	
	ADG-FE8JUWA		FE8JUW-10035～FE8JUW-10046 平成 18 年 6 月 15 日～平成 18 年 11 月 2 日	5 台	
	PK-FG8JUFA		FG8JUF-10059 平成 18 年 4 月 17 日	1 台	
	ADG-FJ7JKWG カイ		FJ7JKW-10103～FJ7JKW-10106 平成 18 年 4 月 25 日～平成 18 年 6 月 8 日	3 台	
	ADG-FJ7JLWA		FJ7JLW-10099～FJ7JLW-10117 平成 18 年 7 月 22 日～平成 18 年 10 月 26 日	6 台	
	ADG-FJ7JLWG		FJ7JLW-10064～FJ7JLW-10133 平成 18 年 3 月 3 日～平成 18 年 10 月 18 日	2 台	
ADG-FJ7JSWA	FJ7JSW-10022 平成 18 年 5 月 13 日	1 台			
KS-GK8JWVA	GK8JWVA-10158 平成 18 年 2 月 18 日	1 台			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	ADG-GK8JWXA	日野 レジャー	GK8JWX-10033～GK8JWX-10135 平成18年1月26日～平成18年11月24日	32台	
	ADG-FR1EPYA	日野 プロフィア	FR1EPY-10041 平成18年5月8日	1台	
	ADG-FR1EXYG		FR1EXY-10590～FR1EXY-10600 平成18年6月19日～平成18年6月23日	2台	
	ADG-FR1EXYJ		FR1EXY-10233 平成18年3月31日	1台	
	ADG-FR1EZYG		FR1EZY-10422 平成18年10月5日	1台	
	PK-FS1EWWG		FS1EWW-10723 平成18年5月17日	1台	
	KS-FS1EZWA		FS1EZW-10032～FS1EZW-10059 平成18年4月24日～平成18年7月20日	3台	
	ADG-FS1EZYA		FS1EZY-10103 平成18年10月3日	1台	
	KS-FW1EXWA		FW1EXW-14960 平成18年3月17日	1台	
	ADG-FW1EXYG		FW1EXY-10510～FW1EXY-11406 平成18年6月13日～平成18年12月5日	5台	
	BKG-FW1EXYG		FW1EXY-11417 平成18年10月30日	1台	
	計68型式	計11車種	(製作期間の全体範囲) 平成18年1月7日～平成19年1月31日	211台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。