

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111 内線42353
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

第2号様式

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年11月20日

リコール届出番号	1979	リコール開始日	平成19年11月21日
届出者の氏名又は名称	山田車体工業株式会社 代表取締役社長 山田 和典		問い合わせ先：技術課 055-966-0815
不具合の部位（部品名）	方向指示器（作動状態表示装置）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動車の前面または後面に備える方向指示器が故障した場合に、運転者席の作動状態表示装置が作動しない。		
改善措置の内容	対策品の電球等に交換または制御用リレーを追加取付けをする、若しくは、制御用リレーを追加取付けする。		
不具合件数	0件	事故の有無	無
発見の動機	(社)日本自動車車体工業会からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：使用者を直接訪問または、ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日本自動車整備振興会連合会発行の機関誌「技術情報」への掲載を行う。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.1979のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び制作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PA-FK61F	ふそうファイター	FK61F-701163～FK61F-705439 平成18年1月13日～平成19年5月19日	10台	
	PA-FK61R		FK61R-700802 平成19年2月26日	1台	
	PA-FK64F		FK64F-700467～FK64F-701560 平成18年4月6日～平成19年5月18日	6台	
	PJ-FK62FZ		FK62FZ-700015～FK62FZ-701070 平成18年1月12日～平成19年1月17日	2台	
	PJ-FK65FZ		FK65FZ-700230 平成18年9月29日	1台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PJ-FM62FZ	ふそうファイター	FM62FZ-700215 平成19年5月15日	1台	
	PJ-FQ62F		FQ62F-700198 平成18年7月18日	1台	
	PJ-FU54JY	ふそう	FU54JY-540336 平成19年3月28日	1台	
	PJ-FU54JZ		FU54JZ-540396～FU54JZ-542550 平成18年2月25日～平成19年7月4日	28台	
	BDG-FU54JZ		FU54JZ-550066～FU54JZ-550104 平成19年6月8日～平成19年7月24日	2台	
	PJ-FV50JZ		FV50JZ-540124～FV50JZ-540467 平成18年4月7日～平成19年5月18日	4台	
	PJ-FV54JZ		FV54JZ-540030～FV54JZ-540181 平成18年6月8日～平成19年5月16日	4台	
	PJ-FS50JZ		FS50JZ-540102～FS50JZ-540246 平成18年2月13日～平成18年10月25日	2台	
	BDG-FS50JZ		FS50JZ-550005 平成19年7月11日	1台	
	PJ-FS54JY		FS54JY-540144～FS54JY-540257 平成18年3月30日～平成19年3月5日	4台	
	PJ-FS54JZ		FS54JZ-540358～FS54JZ-542042 平成18年4月27日～平成19年2月28日	12台	
	BDG-FS54JZ		FS54JZ-550032～FS54JZ-550118 平成19年6月26日～平成19年7月11日	2台	
	PJ-FS55JZ		FS55JZ-540037～FS55JZ-540503 平成18年7月31日～平成18年12月5日	4台	
日野	PB-XZU414M	日野デュトロ	XZU414-1001184～XZU414-1003298 平成18年1月19日～平成18年9月26日	5台	
	ADG-FC7JKWA	日野レンジャー	FC7JKW-11313～FC7JKW-11489 平成18年9月19日～平成18年9月29日	2台	
	ADG-FC7JLWA		FC7JLW-10325 平成18年10月9日	1台	
	ADG-FD7JLWA		FD7JLW-11312～FD7JLW-13523 平成18年1月12日～平成18年10月26日	5台	
	ADG-FD7JLWG		FD7JLW-11952 平成18年4月5日	1台	
	ADG-FD7JMWA		FD7JMW-10165～FD7JMW-10231 平成18年3月18日～平成18年9月9日	2台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日 野	ADG-FD7JPWG	日野レンジャー	FD7JPW-10220 平成18年2月21日	1台	
	BDG-FD7JPWG		FD7JPW-10496 平成19年2月28日	1台	
	BDG-FD8JLWA		FD8JLW-12264～FD8JLW-12429 平成19年2月13日～平成19年3月19日	2台	
	ADG-FD8JLWG		FD8JLW-10589～FD8JLW-11581 平成18年2月17日～平成18年8月5日	4台	
	BDG-FD8JLWG		FD8JLW-12289～FD8JLW-12299 平成18年12月25日～平成19年2月13日	3台	
	ADG-FD8JMWG		FD8JMW-10091 平成18年3月24日	1台	
	BDG-FD8JMWG		FD8JMW-10422 平成19年7月5日	1台	
	ADG-FD8JPWA		FD8JPW-10271 平成18年9月23日	1台	
	BDG-FD8JPWA		FD8JPW-10487～FD8JPW-10489 平成19年7月17日	2台	
	BDG-FG8JMWA		FG8JMW-10066～FG8JMW-10067 平成19年3月23日	2台	
	BDG-FE7JLWA		FE7JLW-10373 平成19年1月19日	1台	
	PK-FE8JLFA		FE8JLF-10420 平成18年3月6日	1台	
	BDG-FE8JLWA		FE8JLW-10442 平成19年3月28日	1台	
	ADG-FE8JLWG		FE8JLW-10244 平成18年8月10日	1台	
	BDG-FE8JLWG		FE8JLW-10339 平成18年11月29日	1台	
	ADG-FE8JMWG		FE8JMW-10158 平成18年9月25日	1台	
	BDG-FE8JMWG		FE8JMW-10314 平成19年3月27日	1台	
	ADG-FE8JPWG		FE8JPW-10063 平成18年1月6日	1台	
	ADG-FJ7JKWG		FJ7JKW-10180 平成18年9月26日	1台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日 野	BDG-FJ7JLWA	日野レンジャー	FJ7JLW-10194 平成19年7月26日	1台	
	PK-FN2PWJA	日野プロフィア	FN2PWJ-13136 平成18年8月2日	1台	
	KS-FN2PWJG		FN2PWJ-12398 平成18年1月25日	1台	
	PK-FN2PWJG		FN2PWJ-12853～FN2PWJ-12929 平成18年4月13日～平成18年5月23日	2台	
	BDG-FQ1ERYA		FQ1ERY-10070 平成19年6月15日	1台	
	ADG-FR1ESYA		FR1ESY-10058 平成19年5月11日	1台	
	KS-FR1EXWG		FR1EXW-14302～FR1EXW-14316 平成18年2月7日～平成18年3月25日	3台	
	ADG-FR1EXYA		FR1EXY-11705～FR1EXY-12175 平成19年1月19日～平成19年4月2日	4台	
	ADG-FR1EXYG		FR1EXY-10106～FR1EXY-12278 平成18年3月14日～平成19年2月27日	23台	
	BDG-FR1EXYG		FR1EXY-12544 平成19年6月15日	1台	
	ADG-FR1EXYJ		FR1EXY-11931 平成19年3月15日	1台	
	BDG-FR1EXYJ		FR1EXY-12455 平成19年6月7日	1台	
	KS-FR1EZWG		FR1EZW-12448～FR1EZW-12470 平成18年2月20日～平成18年7月15日	5台	
	PK-FR1EZWG		FR1EZW-12335～FR1EZW-12357 平成18年1月13日～平成18年2月28日	5台	
	PK-FR1EZWJ		FR1EZW-12396 平成18年2月18日	1台	
	ADG-FR1EZYG		FR1EZY-10096～FR1EZY-10655 平成18年3月28日～平成19年2月20日	10台	
	BKG-FR1EZYG		FR1EZY-10372～FR1EZY-10771 平成18年8月31日～平成19年5月14日	3台	
	ADG-FS1ERXA		FS1ERX-10016 平成18年8月29日	1台	
	ADG-FS1EWYA		FS1EWY-10366 平成19年3月25日	1台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
	PK-FS1EZWG	日野プロフィア	FS1EZW-10421 平成18年2月9日	1台	
	ADG-FS1EZYA		FS1EZY-10155 平成19年3月10日	1台	
	KS-FW1EXWG		FW1EXW-15008～FW1EXW-15125 平成18年1月6日～平成18年2月7日	4台	
	ADG-FW1EXYG		FW1EXY-10484～FW1EXY-12225 平成18年5月18日～平成19年3月26日	7台	
	BKG-FW1EXYG		FW1EXY-10907～FW1EXY-12887 平成18年4月27日～平成19年7月18日	7台	
	BDG-FW1EXYG		FW1EXY-12695～FW1EXY-12719 平成19年6月27日～平成19年6月22日	2台	
	ADG-FW1EXYJ		FW1EXY-10100～FW1EXY-12378 平成18年3月22日～平成19年4月26日	6台	
	BKG-FW1EXYJ		FW1EXY-12407 平成19年4月25日	1台	
	BDG-FW1EXYJ		FW1EXY-12609 平成19年月6日14日	1台	
	ADG-FW1EZYG		FW1EZY-10227 平成18年12月27日	1台	
	BKG-FW1EZYG		FW1EZY-10339～FW1EZY-10341 平成19年5月17日	2台	
いすゞ	PB-NPR81AN	エルフ	NPR81-7024761～NPR81-7025228 平成18年8月9日～平成18年8月25日	2台	
	PA-NPR81N		NPR81-7025786～NPR81-7029293 平成18年10月5日～平成18年10月31日	2台	
	PA-FRR34L4	フォワード	FRR34L4-7009305 平成18年6月30日	1台	
	PA-FRR34P4		FRR34P4-7000986 平成18年2月14日	1台	
	PA-FRD34L4		FRD34L4-7004430～FRD34L4-7005422 平成18年9月13日～平成19年7月20日	6台	
	PJ-FSR34K4		FSR34K4-7000466 平成18年4月7日	1台	
	PJ-CVR77P6	ギガ	CVR77P6-7000012 平成18年5月28日	1台	
	PJ-CYY51V6		CYY51V6-7000068 平成18年5月1日	1台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PJ-CYY77V6	ギガ	CYY77V6-7000007～CYY77V6-7000040 平成18年8月25日～平成19年3月24日	3台	
	PJ-CYL51V6		CYL51V6-7001606～CYL51V6-7002607 平成18年3月4日～平成18年12月26日	8台	
	PJ-CYL51V6A		CYL51V6-7001130～CYL51V6-7002700 平成18年1月13日～平成19年2月24日	2台	
	PJ-CYL52V6A		CYL52V6-7000061 平成18年9月27日	1台	
	PJ-CYL77V6		CYL77V6-7000238～CYL77V6-7001000 平成18年6月22日～平成19年5月28日	8台	
	ADG-CYL77V7		CYL77V7-7000372～CYL77V7-7000389 平成19年2月22日～平成19年2月24日	2台	
	PJ-CYH51W6		CYH51W6-7000101 平成18年6月19日	1台	
	PJ-CYJ51W6		CYH51W6-7001340～CYH51W6-7002801 平成18年2月3日～平成18年12月20日	7台	
	PJ-CYJ77W6		CYJ77W6-7000278～CYJ77W6-7000766 平成18年5月18日～平成19年1月16日	3台	
	ADG-CYJ77W7		CYJ77W7-7000131～CYJ77W7-7000465 平成18年8月9日～平成19年2月24日	6台	
	ADG-CYJ77W7 A		CYJ77W7-7000118 平成18年6月27日	1台	
	PDG-CYJ77W8		CYJ77W8-7000114～CYJ77W8-7000184 平成19年5月23日～平成19年7月12日	3台	
	PKG-CYJ77W8		CYJ77W8-7000094 平成19年6月28日	1台	
ニッサン ディー ゼル	PB-MK36A	コンドル	MK36A-10811～MK36A-13736 平成18年1月23日～平成18年8月17日	20台	
	PB-MK36B		MK36B-10047～MK36B-10336 平成18年2月9日～平成18年9月2日	19台	
	BDG-MK36C		MK36C-00035 平成18年12月4日	1台	
	BDG-MK36D		MK36D-00001～MK36D-00029 平成18年11月30日～平成18年12月5日	6台	
	PB-MK37A		MK37A-10481～MK37A-10519 平成18年3月3日～平成18年10月25日	2台	
	PB-MK37B		MK37B-10088～MK37B-10458 平成18年1月19日～平成18年10月4日	7台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディ ーゼル	PB-MK37C	コンドル	MK37C-05067～MK37C-05170 平成19年4月27日～平成19年5月11日	2台	
	PB-MK37D		MK37D-05060 平成19年4月6日	1台	
	ADG-CD4ZA		CD4ZA-01259～CD4ZA-20659 平成18年1月28日～平成19年4月6日	14台	
	PKG-CD4ZA		CD4ZA-20290～CD4ZA-20973 平成19年1月25日～平成19年7月24日	4台	
	ADG-CD4ZL		CD4ZL-00448 平成18年7月25日	1台	
	ADG-CW4YL		CW4YL-00168 平成18年3月9日	1台	
	ADG-CW4ZA		CW4ZA-00042 平成18年10月18日	1台	
	ADG-CW4ZL		CW4ZL-00190～CW4ZL-20068 平成18年6月20日～平成19年2月6日	2台	
	ADG-CG4ZA		CG4ZA-01908～CG4ZA-20351 平成18年8月9日～平成19年3月19日	3台	
	PKG-CG4ZA		CG4ZA-20079～CG4ZA-20507 平成18年12月8日～平成19年5月7日	7台	
	ADG-CG4ZE		CG4ZE-00120 平成18年3月18日	1台	
			(計111型式)	(計10車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年1月5日～平成19年7月25日

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。