

連絡先 自動車交通局技術安全全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年11月20日

リコール届出番号	1988	リコール開始日	平成19年11月21日
届出者の氏名又は名称	株式会社 尾張車体工業 取締役社長 酒井紀孝 ( 問い合わせ先：品質技術 G TEL (052) 412-1201 )		
不具合の部位 (部品名)	方向指示器 (作動状態表示装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動車の前面または後面に備える方向指示器が故障した場合に、運転者席の作動状態表示装置が作動しない。		
改善措置の内容	① 全車両、制御用リレー交換。 ② 制御用リレー交換及び追加取付する。		
不 具 合 件 数	なし	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	(社) 日本自動車車体工業会からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：電話又は、ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカ付近にNo. 1988のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	KS-GK8JWVA	日野レンジャー	GK8JWVA-10156 平成18年3月28日	1	
	ADG-GK8JWXA		GK8JWXA-10024 ~ GK8JWXA-10138 平成18年1月18日~平成18年12月18日	34	
	ADG-GK8JWWA		GK8JWWA-10015 ~ GK8JWWA-10039 平成18年1月24日~平成18年11月10日	6	
	ADG-FG8JUWA		FG8JUWA-10015 ~ FG8JUWA-100030 平成18年8月18日~平成18年12月26日	5	
	PK-FE8JMFA		FE8JMFA-10269 平成18年3月3日	1	
	ADG-FE8JMWA		FE8JMWA-100097 平成18年6月16日	1	
	ADG-FJ7JNWA		FJ7JNWA-10046 ~ FJ7JNWA-10063 平成18年2月17日~平成18年4月13日	3	

日野	ADG-FJ7JLWA	日野レンジャー	FJ7JLWA-10084 平成 18 年 7 月 6 日	1	
	PK-FJ7JLFA		FJ7JLFA-10171 平成 18 年 2 月 28 日	1	
	ADG-GD7JLWA		GD7JLWA-10070 ~ GD7JLWA-10123 平成 18 年 5 月 26 日～平成 18 年 8 月 29 日	4	
いすゞ	PJ-FVZ34V4	フォワード	FVZ34V4-7000064 ~ FBZ34V4-7000106 平成 18 年 1 月 16 日～平成 18 年 11 月 8 日	4	
三菱	PJ-FK62FZ	ふそうファイター	FK62FZ-700613 平成 18 年 8 月 28 日	1	
ニッサン ディーゼル	PK-PW37A	コンドル	PW37A-10117 ~ PW37A-10345 平成 18 年 4 月 28 日～平成 18 年 12 月 21 日	3	
	PK-PK36A		PK36A-10148 平成 18 年 7 月 27 日	1	
トヨタ	PB-XZU411	ダイナ トヨエース	XZU411-1001132 平成 18 年 2 月 2 日	1	
	PB-XZU421		XZU421-1000265 ~ XZU421-1000283 平成 18 年 2 月 13 日～平成 18 年 2 月 17 日	2	
			XZU421-1000298 ~ XZU421-1000705 平成 18 年 2 月 28 日～平成 18 年 9 月 28 日	15	
	PB-XZU423		XZU423-1000180 ~ XZU423-1000746 平成 18 年 1 月 13 日～平成 18 年 10 月 25 日	12	
			XZU423-1000278 ~ XZU423-1000789 平成 18 年 1 月 25 日～平成 18 年 10 月 13 日	22	
	PB-XZU424		XZU424-1001554 平成 18 年 10 月 30 日	1	
	PB-XZU433		XZU433-1000149 ~ XZU433-1000240 平成 18 年 4 月 26 日～平成 18 年 8 月 24 日	2	
計 14 型式	計 5 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 18 年 1 月 13 日～平成 18 年 12 月 26 日	(計 121 台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。