

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL : 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年11月20日

リコール届出番号	1967	リコール開始日	平成19年11月21日
届出者の氏名又名称	新明和工業株式会社 取締役社長 金木 忠	問い合わせ先 ダンプ車関係 : 佐野工場 品質管理課 (TEL:0120-677-581) 車両運搬車関係: 湘南工場 品質管理課 (TEL:0120-743-051) 塵芥車関係 : 広島工場 品質管理課 (TEL:0120-288-604)	
不具合の部位(部品名)	方向指示器(作動状態表示装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動車の前面または後面に備える方向指示器が故障した場合に、運転者席の作動状態表示装置が作動しない。		
改善措置の内容	全車両、増設した方向指示器または補助方向指示器の消費電力に適した制御用リレーに交換、追加取付け、または補助方向指示器を対策品の電球に交換する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	(社)日本自動車車体工業会からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール、電話または直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 1967のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PJ-CXM77K6	ギガ	CXM77K6-7000061 平成18年9月26日	1	
	PJ-CXZ51K6		CXZ51K6-7000780~CXZ51K6-7001251 平成18年3月9日~平成18年9月19日	5	
	PJ-CXZ52K6		CXZ52K6-7000143 平成18年9月28日	1	
	PJ-CXZ77K6		CXZ77K6-7000075 平成18年9月28日	1	
	PJ-CYM51P6		CYM51P6-7000031 平成18年7月24日	1	
	PJ-CYZ51P6		CYZ51P6-7000174~CYZ51P6-7000206 平成18年9月26日~平成18年11月27日	2	
	PJ-CYZ51V6		CYZ51V6-7000207 平成18年9月27日	1	
	PJ-CYZ52P6	CYZ52P6-7000025 平成18年11月27日	1		
	PJ-FVZ34L4	フォワード	FVZ34L4-7000201~FVZ34L4-7000232 平成18年7月18日~平成18年9月28日	2	
	ADG-FRR90G3		FRR90G3-7000051~FRR90G3-7000079 平成18年5月25日~平成18年7月29日	2	
ADG-FRR90G3S	FRR90G3S-7000074~FRR90G3S-7000317 平成18年3月1日~平成19年1月25日		12		
ADG-FRR90H3S	FRR90H3S-7000342 平成18年8月29日		1		
ADG-FRR90K3S		FRR90K3S-7001655 平成18年7月28日	1		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考		
いすゞ	PA-FRR34G4	フォワード	FRR34G4-7000543～FRR34G4-7000800 平成18年1月28日～平成18年10月07日	13			
	PA-FRR34H4		FRR34H4-7000798 平成18年3月15日	1			
	PA-FSR34G4		FSR34G4-7000272～FSR34G4-7000408 平成18年2月27日～平成18年12月9日	3			
	PJ-FSR34G4						
	PA-FSR34G4SZ		FSR34G4SZ-7000009 平成18年6月17日	1			
	PA-FSR34G4Z		FSR34G4Z-7000005～FSR34G4Z-7000010 平成18年1月14日～平成18年10月28日	2			
	PA-FSR34J4SZ		FSR34J4S-7000011 平成18年10月24日	1			
	PB-FRR35D3		FRR35D3-7000485～FRR35D3-7000828 平成18年2月5日～平成18年10月12日	3			
	PB-FRR35D3S		FRR35D3S-7000424～FRR35D3S-7000638 平成18年3月13日～平成19年1月23日	5			
	PB-FRR35E3S		FRR35E3S-7001080～FRR35E3S-7001687 平成18年1月13日～平成19年1月8日	15			
	PB-FRR35G3		FRR35G3-7000778～FRR35G3-7000940 平成18年3月21日～平成18年11月11日	9			
	PB-FRR35G3S		FRR35G3S-7000662～FRR35G3S-7001025 平成18年2月20日～平成19年1月25日	14			
	PB-FSR35G3S		FSR35G3S-7000085 平成18年8月9日	1			
	PJ-FSD34K4		FSD34K4-7000076 平成19年4月12日	1			
	PJ-FSR34G4S		FSR34G4S-7000014～FSR34G4S-7000045 平成18年2月27日～平成18年7月25日	3			
	PJ-FSR34H4		FSR34H4-7000407 平成18年11月15日	1			
	三菱		AFG-NKR82AN	エルフ	NKR82-7000516～NKR82-7001249 平成18年1月6日～平成19年1月10日	11	
			AFG-NPR82N		NPR82-7000859 平成18年9月22日	1	
PA-NPR81N		NPR81-7015059～NPR81-7030619 平成18年1月6日～平成19年1月25日	65				
PB-NPR81AN							
PB-NKR81AN		NKR81-7038319～NKR81-7064573 平成18年1月24日～平成18年12月24日	31				
PB-NKR81N							
PB-NKR81AN改							
三菱	PJ-FU54JZ	ふそう	FU54JZ-540998 平成18年10月28日	1			
	PJ-FV50JX		FV50JX-540283～FV50JX-541126 平成18年2月10日～平成18年12月6日	9			
	PJ-FV50JY		FV50JY-540215～FV50JY-540467 平成18年5月30日～平成18年12月16日	9			
	PJ-FV50JZ		FV50JZ-540226 平成18年8月31日	1			
	ADG-FK61R	ふそうファイター	FK61R-700380～FK61R-700533 平成18年6月26日～平成18年9月15日	3			
	ADG-FK71F		FK71F-700077～FK71F-701535 平成18年2月5日～平成19年1月18日	12			
	PA-FK71F						

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
三菱	ADG-FK71R	ふそうファイター	FK71R-700197～FK71R-7020450 平成18年2月19日～平成19年1月20日	19	
	PA-FK71R				
	PA-FK61F		FK61F-700297～FK61F-704329 平成18年3月28日～平成19年1月21日	12	
	PA-FK61FG		FK61FG-702319 平成18年6月26日	1	
	PA-FK61FJ		FK61FJ-775159 平成18年5月10日	1	
	PA-FK71D		FK71D-700298～FK71D-700389 平成18年3月19日～平成18年11月1日	2	
	PA-FK71RE		FK71RE-770059～FK71RE-770064 平成18年6月6日～平成18年10月23日	3	
	PA-FK71RE改		FK71RE-775087 平成18年12月11日	1	
	PA-FK71RX		FK71RX-700005～FK71RX-700077 平成18年3月18日～平成18年7月19日	9	
	PJ-FK62FZ		FK62FZ-700223～FK62FZ-700812 平成18年3月24日～平成18年9月25日	4	
	PJ-FK72FZ		FK72FZ-700401 平成18年12月24日	1	
	PJ-FQ62F		FQ62F-700252 平成18年9月28日	1	
	PA-FE73DB		ふそうキャンター	FE73DB-520432～FE73DB-522750 平成18年3月4日～平成18年12月20日	18
	PA-FE83DCY	FE83DCY-520162～FE83DCY-520602 平成18年3月4日～平成18年11月11日		11	
	PA-FE83DEN	FE83DEN-520734 平成18年8月28日		1	
	PA-FE83DEY	FE83DEY-520357～FE83DEY-521405 平成18年2月6日～平成18年10月28日		11	
	PA-FE83DGN	FE83DGN-52363～FE83DGN-520853 平成18年3月28日～平成18年7月24日		4	
	PA-FE83DGY	FE83DGY-520843 平成18年7月2日		1	
	日野	ADG-FS1EKXA	日野プロフィア	FS1EKX-10022～FS1EKX-10555 平成18年4月9日～平成18年11月16日	17
ADG-FS1EPYA		FS1EPY-10044 平成18年4月20日		1	
ADG-FS1ERYA		FS1ERY-10085～FS1ERY-10096 平成18年6月22日～平成18年6月25日		2	
ADG-FS1EWYA		FS1EWY-10133 平成18年6月28日		1	
KS-FR1EPWA		FR1EPW-10402～FR1EPW-10406 平成18年1月31日～平成18年3月10日		2	
KS-FS1EKJA		FS1EKJ-11641 平成18年1月25日		1	
PK-FR2PKJA		FR2PKJ-10228 平成18年9月28日		1	
PK-FS1EPWA		FS1EPW-10466 平成18年1月23日		1	
PK-FS1EWWA		FS1EWW-10715～FS1EWW-10718 平成18年2月21日～平成18年2月24日		2	
ADG-FC6JGWA		日野レンジャー		FC6JGW-10245～FC6JGW-10246 平成18年9月3日～平成18年9月5日	2
ADG-FC7JDWA			FC7JDW-10094～FC7JDW-10242 平成18年2月10日～平成19年1月28日	7	
BDG-FC7JDWA					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考	
日野	ADG-FC7JEW	日野レンジャー	FC7JEW-10256～FC7JGW-10646 平成18年1月25日～平成19年1月23日	16		
	ADG-FC7JEW改		FC7JEW-10242 平成18年3月3日	1		
	ADG-FC7JGWA		FC7JGW-10182～FC7JGW-10527 平成18年2月6日～平成19年2月23日	15		
	BDG-FC7JGWA					
	ADG-FD7JDWA		FD7JDW-10172～FD7JDW-10284 平成18年2月24日～平成18年7月21日	3		
	ADG-FD7JGWA		FD7JGW-10284～FD7JGW-10717 平成18年1月31日～平成19年1月27日	22		
	BDG-FD7JGWA					
	ADG-FE7JGWA		FE7JGW-10085～FE7JGW-10116 平成18年3月11日～平成18年9月2日	2		
	ADG-FE8JGWA		FE8JGW-10032 平成18年3月22日	1		
	ADG-FE8JJWA		FE8JJW-10063 平成18年9月28日	1		
	ADG-FJ7JEW		FJ7JEW-10038～FJ7JEW-10051 平成18年5月10日～平成18年10月11日	2		
	ADG-FJ7JGWA		FJ7JGW-10070 平成18年9月18日	1		
	ADG-FJ7JJWA		FJ7JJW-10107 平成18年12月19日	1		
	ADG-FC7JKWA		FC7JKW-11064 平成18年5月29日	1		
	ADG-GD7JEW		GD7JEW-10023～GD7JEW-10026 平成18年2月8日～平成18年2月26日	4		
	ADG-GD7JGWA		GD7JGW-10118～GD7JGW-10129 平成18年3月24日～平成18年5月26日	3		
	PB-XZU301X		日野デユトロ	XZU301-1003007～XZU301-1004773 平成18年9月6日～平成18年11月28日	16	
	BDG-XZU304X			XZU304-1002325～XZU304-1002787 平成18年11月21日～平成19年1月25日	4	
	PB-XZU404X			XZU404-1000473 平成18年4月14日	1	
	PB-XZU411M			XZU411-1001254 平成18年2月28日	1	
PB-XZU414M	XZU414-1002469～XZU414-1004593 平成18年7月4日～平成19年1月28日	6				
BDG-XZU414M						
PB-XZU421M	XZU421-1000210～XZU421-1000557 平成18年2月4日～平成18年8月19日	7				
PB-XZU423M	XZU423-1000223～XZU423-1000773 平成18年1月16日～平成18年9月28日	5				
PB-XZU424M	XZU424-1000560～XZU424-1001842 平成18年2月7日～平成19年1月12日	31				
BDG-XZU424M						
LD-BZU300X	BZU300-1000231～BZU300-1000329 平成18年7月22日～平成18年11月11日	4				
LD-BZU300X改	BZU300-1000245 平成18年9月1日	1				
LD-BZU410M	BZU410-1000063 平成18年10月12日	1				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	ADG-CW4XL	-	CW4XL-00492～CW4XL-20047 平成18年4月22日～平成18年11月17日	13	
	ADG-CW4YL		CW4YL-00143～CW4YL-00383 平成18年1月25日～平成18年11月24日	8	
	ADG-CW4ZL		CW4ZL-00185～CW4ZL-00265 平成18年5月19日～平成18年9月16日	3	
	ADG-CX4YL		CX4YL-00075 平成18年10月25日	1	
	PKG-CW4ZL		CW4ZL-20011～CW4ZL-20015 平成18年11月17日～平成18年11月25日	2	
	BDG-LK36C	コンドル	LK36C-00024 平成18年12月20日	1	
	BDG-MK35C		MK35C-00042 平成19年1月29日	1	
	BDG-MK36C		MK36C-00131～MK36C-00332 平成18年12月10日～平成19年1月24日	9	
	PB-LK36A		LK36A-10094～LK36A-10220 平成18年8月22日～平成18年9月10日	4	
	PB-LK36A改		LK36A-10241～LK36A-10242 平成18年9月28日	2	
	PB-MK36A		MK36A-11117～MK36A-14559 平成18年3月5日～平成18年10月22日	24	
	PK-PK36A		PK36A-10180 平成18年8月21日	1	
	PK-PK37A		PK37A-10105～PK37A-10260 平成18年2月27日～平成18年6月15日	7	
	PK-PK37A改		PK37A-10296～PK37A-10647 平成18年3月28日～平成18年9月22日	2	
	PA-BPR81N		BPR81-7000506 平成18年11月5日	1	
トヨタ	LD-BZU300A	トヨタダイナ	BZU300-1000346～BZU300-1000348 平成18年10月25日～平成18年10月27日	2	
	PB-XZU423	トヨタトヨエース	XZU423-1000363～XZU423-1000718 平成18年3月10日～平成18年8月25日	8	
ニッサン	AFG-AKR82AN	アトラス	AKR82-7000016～AKR82-7000024 平成18年2月8日～平成18年8月2日	4	
	PB-AKR81AN		AKR81-7005283～AKR81-7005350 平成18年9月27日～平成18年10月21日	2	
	PB-APR81AN		APR81-7001384 平成18年4月14日	1	
	PA-APR81N		APR81-7001234～AKR82-7001669 平成18年2月22日～平成18年7月31日	6	
マツダ	PA-LPR81N	タイタン	LPR81-7001631～LPR81-7002558 平成18年1月20日～平成18年9月28日	16	
	PB-LPR81AN		LPR81-7001641～LPR81-7002501 平成18年1月30日～平成18年9月22日	8	
	(計125型式)	(計15車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年1月6日～平成19年4月12日	(計660台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。