

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年11月20日

リコール届出番号	1968	リコール開始日	平成19年11月21日
届出者の氏名又は名称	富士重工業株式会社 問い合わせ先：エコテクノロジーカンパニー 代表取締役社長 森 郁夫 営業部サービス部品用品課 TEL 028-684-7826		
不具合の部位(部品名)	方向指示器(作動状態表示装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動車の前面または後面に備える方向指示器が故障した場合に、運転者席の作動状態表示装置が作動しない。		
改善措置の内容	全車両、後面に増設した方向指示器の種類に応じて以下の措置を行う。 ①増設した電球式方向指示器の配線を変更するとともに、フラッシュリレーユニットを適切なしきい値のものに交換する。 ②増設したLED式方向指示器の作動状態を検出する検出器と表示灯を運転室内に追加する		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	(社)日本自動車車体工業会からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に No. 1968 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	BDG-FC6JEW	日野 レンジャー	FC6JEW-10327～FC6JEW-10361 平成19年2月24日～平成19年3月20日	2	②
	ADG-FC6JGWA		FC6JGW-10223 平成18年8月26日	1	②
	ADG-FC7JEW BDG-FC7JEW		FC7JEW-10147～FC7JEW-10860 平成18年3月20日～平成19年8月23日	14	②
	ADG-FC7JGWA BDG-FC7JGWA		FC7JGW-10197～FC7JGW-10632 平成18年2月3日～平成19年6月25日	12	②
	ADG-FD7JDWA		FD7JDW-10193 平成18年4月14日	1	②
	ADG-FD7JEW		FD7JEW-10193 平成18年9月10日	1	②
	ADG-FD7JGWA BDG-FD7JGWA		FD7JGW-10327～FD7JGW-10883 平成18年3月27日～平成19年8月11日	11	②
	BDG-FD8JGWA		FD8JGW-10105～FD8JGW-10109 平成19年5月28日～平成19年7月6日	2	②

車名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考	
日野	BDG-FE7JGWA	日野 レンジャー	FE7JGW-10192 平成19年5月23日	1	②	
	ADG-FE8JGWA BDG-FE8JGWA		FE8JGW-10026～FE8JGW-10090 平成18年2月16日～平成19年3月27日	2	②	
	ADG-FJ7JGWA		FJ7JGW-10065 平成18年9月18日	1	②	
	ADG-FX7JGWA		FX7JGW-10033～FX7JGW-10037 平成18年3月28日～平成18年11月15日	2	②	
	ADG-GC7JEW		GC7JEW-10048 平成19年2月26日	1	②	
	ADG-GD7JGWA		GD7JGW-10136 平成18年6月23日	1	①	
	LD-BZU300X	日野 デュトロ	BZU300-1000353～BZU300-1000365 平成18年10月17日～平成18年11月27日	3	②	
	PB-XZU301E PB-XZU301X		XZU301-1002642～XZU301-1004376 平成18年4月19日～平成18年11月21日	13	①11 ②2	
	BDG-XZU304E BDG-XZU304X PB-XZU304E PD-XZU304E PD-XZU304X PH-XZU304X		XZU304-1001297～XZU304-1004455 平成18年6月2日～平成19年8月7日	29	①5 ②24	
	BJG-XKU304X		XKU304-1000655 平成19年4月5日	1	②	
	BDG-XZU308M		XZU308-1002315 平成18年12月12日	1	②	
	BDG-XZU404M		XZU404-1001210～XZU404-1001449 平成19年3月27日～平成19年8月2日	3	②	
	BDG-XZU414M		XZU414-1004112～XZU414-1006112 平成19年1月9日～平成19年6月7日	3	②	
	BDG-XZU488M		XZU488-0001019～XZU488-0001102 平成18年12月25日～平成19年6月6日	2	②	
ニッサン	PB-AKR81AN		アトラス	AKR81-7003428～AKR81-7005937 平成18年1月27日～平成19年2月26日	10	①
	AFG-AKR82AN			AKR82-7000031～AKR82-7000032 平成18年8月31日～平成18年11月16日	2	①
いすゞ	PB-NKR81AN PB-NKR81N	エルフ	NKR81-7000646～NKR81-7072782 平成18年1月31日～平成19年8月21日	80	①52 ②28	
	PA-NPR81N		NPR81-7018229～NPR81-7030633 平成18年3月14日～平成19年2月9日	19	①9 ②10	
	PDG-NPR75N		NPR75-7000064～NPR75-7000493 平成19年4月18日～平成19年8月4日	7	②	
	AFG-NKR82AN NFG-NKR82AN		NKR82-7000322～NKR82-7001438 平成18年1月12日～平成19年8月11日	40	①28 ②12	
	PDG-NKR85YN		NKR85Y-7000111～NKR85Y-7000117 平成19年7月25日～平成19年8月2日	4	②	
	BKG-NMR85AN BDG-NMR85N		NMR85-7000713～NMR85-7002274 平成19年5月31日～平成19年8月8日	14	①2 ②12	
	PA-FRR34G4	フォワード	FRR34G4-7000577～FRR34G4-7000779 平成18年1月12日～平成18年9月23日	3	②	

車名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
いすゞ	PB-FRR35D3	フォワード	FRR35D3-7000811～FRR35D3-7000902 平成18年10月17日～平成19年5月8日	2	②
	PB-FRR35D3S		FRR35D3S-7000436～FRR35D3S-7000577 平成18年4月27日～平成18年10月31日	3	②
	PB-FRR35E3S		FRR35E3S-7001137～FRR35E3S-7001896 平成18年1月20日～平成19年6月14日	12	②
	PB-FRR35G3		FRR35G3-7000712～FRR35G3-7001066 平成18年1月27日～平成19年6月5日	10	②
	PB-FRR35G3S		FRR35G3S-7000661～FRR35G3S-7000866 平成18年2月24日～平成19年6月15日	3	②
	ADG-FRR90G3		FRR90G3-7000159 平成19年4月20日	1	②
	ADG-FRR90G3S		FRR90G3S-7000085～FRR90G3S-7000356 平成18年3月20日～平成19年3月19日	5	②
	PKG-FRR90S1		FRR90-7000165 平成19年8月11日	1	②
	PKG-FRR90S2		FRR90-7000208～FRR90-7000394 平成19年8月1日～平成19年8月21日	2	②
	PA-FSR34G4		FSR34G4-7000372 平成18年9月23日	1	②
PJ-FSR34G4S	FSR34G4S-7000034 平成18年6月22日	1	②		
ニッサン ディー ゼル	PA-BPR81N	コンドル	BPR81-7000505 平成18年11月14日	1	②
	PB-BKR81AN		BKR81-7000808～BKR81-7000809 平成18年8月24日	2	①
	PB-MK35A		MK35A-00457～MK35A-10337 平成18年2月22日～平成18年7月27日	5	①4 ②1
	PB-MK36A		MK36A-10123～MK36A-14598 平成18年2月20日～平成18年11月20日	11	①1 ②10
	BDG-MK36C		MK36C-00092～MK36C-05804 平成18年12月18日～平成19年8月11日	6	①1 ②5
	PB-LK36A		LK36A-10159 平成18年7月4日	1	②
	PK-PK36A		PK36A-10134 平成18年7月17日	1	②
	PK-PK37A		PK37A-10739 平成19年2月26日	1	②
トヨタ	PB-XZU301A	トヨタダイナ	XZU301-1003650 平成18年9月8日	1	②
	BDG-XZU304A		XZU304-1002270～XZU304-1002410 平成18年12月11日	2	①
	BDG-XZU414		XZU414-1005511 平成19年4月10日	1	②
三菱	PCG-FE73B	ふそう キャンター	FE73B-530038 平成19年6月18日	1	②
	KK-FE73CB		FE73CB-520030～FE73CB-520195 平成18年1月17日～平成18年10月30日	2	①1 ②1
	PDG-FE73D		FE73D-530015～FE73D-540354 平成19年4月25日～平成19年9月22日	15	①5 ②10

車名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
三菱	PA-FE73DB	ふそう キャンター	FE73DB-520172～FE73DB-523725 平成18年3月25日～平成19年7月30日	35	①29 ②6
	PA-FE83DCY		FE83DCY-520157～FE83DCY-520861 平成18年4月5日～平成19年4月19日	15	①13 ②2
	PDG-FE83DY		FE83DY-530312～FE83DY-530587 平成19年6月22日～平成19年7月6日	2	①1 ②1
	PA-FE83DEY		FE83DEY-521426 平成18年12月7日	1	②
	PA-FK61F	ふそう ファイター	FK61F-700203～FK61F-704944 平成18年2月1日～平成19年3月23日	6	②
	PA-FK61R		FK61R-700686 平成18年12月8日	1	②
	PA-FK71D		FK71D-700122～FK71D-701341 平成18年2月7日～平成19年4月20日	4	①2 ②2
	PA-FK71F		FK71F-700584～FK71F-701266 平成18年6月14日～平成18年9月28日	4	②
	PA-FK71R		FK71R-700285～FK71R-702539 平成18年2月22日～平成19年6月26日	13	①1 ②12
	PA-FK71RX		FK71RX-700071 平成18年7月17日	1	②
	PJ-FK72FZ		FK72FZ-700112～FX72FZ-700565 平成18年4月13日～平成19年6月14日	4	②
	(計80型式)		(計9車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年1月12日～平成19年9月22日	(計463台)

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。