


改善箇所説明図



注: は、追加する部品を示す。

基準不適合箇所

排気管に取り付けられている遮熱部品の形状が不適切なため、運転者の衣服の裾が排気管の遮熱されていない部分に触れるおそれがある。そのため、最悪の場合、排気管の熱により衣服の裾が焦げ、運転者が火傷をするおそれがある。

改善内容

全車両、排気管に遮熱部品を追加する。

識別

部品の取り付けの有無を目視することで、容易に識別ができる。