

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線42353 アドレス : http://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年1月24日

リコール届出番号	2045	リコール開始日	平成20年1月25日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 箕浦 輝幸 問い合わせ先：グローバルサービス部 お客様相談室 0070-800-874040		
不具合の部位(部品名)	電気装置(ガス遮断弁用リレー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	圧縮天然ガス車(CNG車)および液化石油ガス車(LPG車)において、ガス遮断弁を作動させるリレーの接点部に炭化物の被膜が形成され、電気抵抗が増加する場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ガス遮断弁が開かず、最悪の場合、走行中原動機が停止し、再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策品のリレーに交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席ドア開口部のドアストライカ付近にNo. 2045のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	LE-S320V改	ハイゼット	S320V-0002040～S320V-0105641 平成17年2月11日～平成19年11月22日	1,017台	CNG車
	LE-S330V改		S330V-0001809～S330V-0049617 平成17年2月14日～平成19年11月13日	134台	
	TE-S200P改		S200P-2002328～S200P-2061976 平成17年2月15日～平成19年8月21日	572台	LPG車
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年2月11日～平成19年11月22日	(計 1,723台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。