

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線42353
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年4月14日

リコール届出番号	2098	リコール開始日	平成20年4月15日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 幡掛大輔	問い合わせ先: 機械品質保証本部 TEL:072-241-1125	
不具合の部位(部品名)	左後車輪		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	左後車輪の取付けボルト・ナットの締付け力が不足しているものがある。そのため、そのまま使用し続けると、最悪の場合、左後車輪が脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左後車輪の取付けボルト・ナットを点検し、締付け力不足の場合は正規の締付け力で締付ける。また損傷がある場合は新品に交換する。		
不具合件数	国内: 0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。 ・改善実施済車には、製造者銘板近傍にNo.2098のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
クボタ	EDM-KL3A	KL225	KL3A-11092 ~ KL3A-11225 平成20年2月4日 ~ 平成20年2月28日	42	
		NTX227	KL3A-11098 ~ KL3A-11253 平成20年2月1日 ~ 平成20年3月5日	3	
		KL245	KL3A-11094 ~ KL3A-11236 平成20年2月1日 ~ 平成20年3月3日	66	
		NTX247	KL3A-11110 ~ KL3A-11241 平成20年2月4日 ~ 平成20年3月4日	5	
	EDM-KL3B	KL265	KL3B-12013 ~ KL3B-12362 平成20年2月1日 ~ 平成20年3月3日	123	
		NTX267	KL3B-12069 ~ KL3B-12282 平成20年2月6日 ~ 平成20年2月22日	3	
		KL285	KL3B-12019 ~ KL3B-12348 平成20年2月1日 ~ 平成20年2月29日	64	
		NTX287	KL3B-12234 平成20年2月20日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
クボタ	EDM-KL3C	F2100KL	KL3C-12086 ~ KL3C-12128 平成20年2月4日 ~ 平成20年2月6日	3	
		KL315	KL3C-12063 ~ KL3C-12535 平成20年2月1日 ~ 平成20年2月29日	73	
		NTX317	KL3C-12347 平成20年2月20日	1	
		KL335T	KL3C-12190 ~ KL3C-12574 平成20年2月8日 ~ 平成20年3月3日	5	
		KL345	KL3C-12060 ~ KL3C-12540 平成20年2月1日 ~ 平成20年2月29日	133	
		NTX347	KL3C-12451 ~ KL3C-12480 平成20年2月25日 ~ 平成20年2月27日	2	
	EDM-KL3D	F2200KL	KL3D-10745 ~ KL3D-10797 平成20年2月1日 ~ 平成20年2月11日	6	
		KL385	KL3D-10731 ~ KL3D-10867 平成20年2月1日 ~ 平成20年2月26日	26	
		KL415	KL3D-10744 ~ KL3D-10886 平成20年2月1日 ~ 平成20年2月28日	44	
	EDM-KL3E	KL465	KL3E-10153 ~ KL3E-10169 平成20年2月6日 ~ 平成20年2月26日	13	
	SB-KL3F	KL505	KL3F-10552 ~ KL3F-10678 平成20年2月1日 ~ 平成20年3月3日	54	
		NTX507	KL3F-10563 ~ KL3F-10659 平成20年2月5日 ~ 平成20年2月26日	4	
	SB-KL3G	KL555	KL3G-10136 ~ KL3G-10150 平成20年2月6日 ~ 平成20年2月21日	10	
	SA-KTD	KT210	KTD-12614 ~ KTD-12690 平成20年2月1日 ~ 平成20年2月29日	41	
		TZ210	KTD-12621 ~ KTD-12706 平成20年2月5日 ~ 平成20年3月5日	7	
	SA-KTE	KT230	KTE-16344 ~ KTE-16462 平成20年2月1日 ~ 平成20年3月3日	38	
		KT250	KTE-16343 ~ KTE-16456 平成20年2月1日 ~ 平成20年2月29日	35	
		TZ250	KTE-16415 ~ KTE-16431 平成20年2月22日 ~ 平成20年2月26日	3	
	SA-KTF	KT280	KTF-13774 ~ KTF-13974 平成20年2月1日 ~ 平成20年2月28日	7	
		KT300	KTF-13772 ~ KTF-13972 平成20年2月1日 ~ 平成20年2月28日	8	
		T240D	KTF-13776 ~ KTF-13973 平成20年2月1日 ~ 平成20年2月28日	90	
		TZ240S	KTF-13787 ~ KTF-14021 平成20年2月4日 ~ 平成20年3月5日	10	
	(計10型式)	(計30車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年2月1日 ~ 平成20年3月5日	(計920台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。