

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL：03-5253-8111 内線42352  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年4月22日

リコール届出番号	2102	リコール開始日	平成20年4月23日
届出者の氏名又は名称	日立建機株式会社 代表執行役 木川 理二郎		問合せ先：日立建機 開発・生産統括本部 品質保証センタ サービスG Tel：0298-32-7109
不具合の部位（部品名）	作業灯点灯状態確認装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	走行中に使用しない灯火（作業灯）において、運転者席で点灯状態を確認できる装置を備えていないものがあり、保安基準に適合していないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、点灯状態を確認できる装置の有無を点検し、取り付けられていない場合は取り付ける。		
不具合件数	—	事故の有無	—
発見の動機	自動車検査独立行政法人からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者へ直接電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者への連絡は、使用者をすべて把握しているので、周知のための措置はとらない。</li> <li>・対策完了車については、後面窓ガラスの左下側又はモニタースタンド左側にステッカー（2102）を貼る。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日立	L705	LX70-5	L705-5101～L705-8020 平成11年5月9日～平成15年9月30日	361台	
日立	L805	LX80-5	L805-5105～L805-5213 平成11年5月9日～平成13年10月31日	81台	
日立	HS50 HS50F	LX70-7	S50-129～S50-2533 平成13年5月14日～平成16年2月8日	517台	
日立	SB-HS50 SB-HS50F	LX70-7	S50-5110～S50-7234 平成16年3月12日～平成19年12月16日	657台	
日立	HS51 HS51F	LX80-7	S51-118～S51-1219 平成13年5月18日～平成16年2月10日	109台	
日立	SC-HS51 SC-HS51F	LX80-7	S51-2101～S51-2611 平成16年2月26日～平成19年11月10日	117台	
日立	HS26 HS26F	LX110-7	S26-1118～S26-2212 平成12年9月21日～平成16年2月21日	96台	
日立	SC-HS26 SC-HS26F	LX110-7	S26-3110～S26-3809 平成16年3月6日～平成19年12月12日	120台	
日立	HS32 HS32F	LX130-7	S32-119～S32-1213 平成12年8月15日～平成16年2月10日	71台	
日立	SD-HS32 SD-HS32F	LX130-7	S32-2105～S32-2684 平成16年3月11日～平成19年10月5日	80台	
日立	HS33 HS33F	LX160-7	S33-120～S33-1170 平成12年10月6日～平成16年1月20日	28台	
日立	SD-HS33 SD-HS33F	LX160-7	S33-2104～S33-2322 平成16年3月6日～平成18年1月20日	10台	
日立	HS34 HS34F	LX190-7	S34-3110～S34-4120 平成12年9月26日～平成16年2月3日	5台	
日立	SD-HS34 SD-HS34F	LX190-7	S34-7101～S34-7150 平成16年3月20日～平成17年9月21日	5台	

日立	HS34 HS34F	LX230-7	S34-124 ~ S34-2152 平成12年9月1日~平成16年3月1日	9台	
日立	SD-HS34 SD-HS34F	LX230-7	S34-5103 ~ S34-5225 平成16年4月2日~平成18年3月30日	2台	
日立	125W	EX125WD-5	125W-5101~125W-5683 平成11年1月1日~平成15年7月31日	387台	
日立	125W	ZX125W	125W-6001~125W-6113 平成15年6月1日~平成16年7月31日	69台	
日立	SC-125W	ZX125W	125W-6114~125W-6429 平成16年8月1日~平成19年12月25日	203台	
日立	CBB	ZX160W	JK6CBB00300002002~JK6CBB00300002231 平成15年3月1日~平成16年6月30日	7台	
日立	SC-CBB	ZX160W	JK6CBB00300002238~JK6CBB00300002505 平成16年8月1日~平成19年2月28日	14台	
日立	CDB	ZX210W	JK6CDB00300001002~JK6CDB00300001152 平成14年6月1日~平成16年8月31日	8台	
日立	SC-CDB	ZX210W	JK6CDB00300001184~JK6CDB00300001562 平成16年9月1日~平成19年12月26日	10台	
	(計32型式)	(計13機種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年1月1日~平成19年12月26日	(計2966台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。