

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL:03-5253-8111 内線42353

アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年6月6日

リコール届出番号	2122	リコール開始日	平成20年6月9日
届出者の氏名 又は名称	コベルコクレーン株式会社 問い合わせ先:商品企画部 代表取締役社長 丹野 宣弘 TEL:03-5789-2130		
不具合の部位(部品名)	窓ガラス		
基準不適合状態にある と認める構造、装置又 は性能の状況及びその 原因	前面ガラス又は側面ガラスに銘板(注意銘板等)を貼付したため 道路運送車両の保安基準に適合していない。		
改善措置の内容	全車両、当該銘板を剥がし、必要なものは適合する位置に貼り直す。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	他社リコールの届出情報による。		
自動車使用者及び自 動車分解整備事業者 に周知させるための 措置	・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問にて通知する。 ・自動車分解整備事業者:弊社の指定サービス工場に通知する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo2122のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び 製作期間	リコール対象 車の台数	備考
神鋼	R160	RK160	R160-1104 ~ R160-1151 昭和58年8月11日~平成2年1月16日	48台	
	R200	RK200	R200-1004 ~ R200-1384 昭和58年7月18日~平成5年7月29日	381台	
	R250	RK250	R250-1003 ~ R250-1196 昭和61年1月25日~昭和62年9月29日	191台	
	R252	RK250-2	R252-1001 ~ R252-4454 昭和62年11月18日~平成3年10月24日	2169台	
	R450	RK450	R450-1001 ~ R450-2373 昭和62年11月18日~平成3年10月2日	587台	
	計5型式	計5車種	(製作期間の全体の範囲) 昭和58年7月18日~平成5年7月29日	(計 3376台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。