

連絡先:自動車交通局 技術安全部 審査課 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111(内線 42-353)
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年6月6日

リコール届出番号	2123	リコール開始日	平成20年6月6日
届出者の氏名又は名称	コベルコ建機株式会社 代表取締役社長 島田 博夫 問い合わせ先:品質保証部 TEL082-874-1114		
不具合の部位 (部品名称)	窓ガラス		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前面ガラス又は側面ガラスに銘板(注意銘板等)を貼付したため道路運送車両の保安基準に適合していない。		
改善措置の内容	全車両、当該銘板を剥がし、保安基準に適合する位置に貼り直す。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	他社リコールの届出情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール、または直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備業者:使用者を全て把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・対策実施車両:対策実施済車には、運転者席ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 2123のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
神 鋼	SK04W	SK04W	SK04W-0101 ~ SK04W-0499 昭和58年8月1日~平成元年5月26日	10台	
	SK04WD	SK04WD	SK04WD-0228 ~ SK04WD-0702 昭和59年5月1日~平成元年5月30日	20台	
コベルコ	CH01	HK350W	CH01-00001 平成14年7月14日	1台	
	CH02		CH02-01001 ~ CH02-01016 平成15年5月16日~平成17年8月26日	7台	
	(計4型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) (昭和58年8月1日~平成17年8月26日)	(計38台)	

【注意事項】リコール対象者の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。