

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス :http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年6月6日

リコール届出番号	2124	リコール開始日	平成20年6月9日
届出者の氏名又は名称	TCM株式会社 執行役社長 荒畑 秀夫	問い合わせ先	TCM 建設車両事業部 生産本部 品質保証センター TEL 0297-62-4661
不具合の部位(部品名)	窓ガラス		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前面ガラス又は側面ガラスに銘板(注意銘板等)を貼付したため道路運送車両の保安基準に適合していない。		
措置の内容	全車両、当該銘板を剥がし、保安基準に適合する位置に貼り直す。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	国土交通省からの指示による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者:電話または直接訪問にて通知する。 ・ 自動車分解整備事業者:全使用者を把握しているため周知のための措置は取らない。 ・ 改善実施済車:キャビン右側面の後方下隅に No. 2124 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲および製作期間	リコール対象車の台数	備考
TCM	JDS-S56	ZW220	S56-05171 ~S56-06163 (平成18年7月19日 ~ 平成19年11月16日)	10	
日立	JDS-HS56	ZW220	HS56-05176 ~HS56-06170 (平成18年8月9日 ~ 平成19年11月3日)	6	
日立	HS50	LX70	S50-02326 (平成16年1月16日)	1	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間全体の範囲) 平成16年1月16日~平成19年11月16日	(計17台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。