

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42-353
 URL:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成 20年 6月 6日

リコール届出番号	外-1497	リコール開始日	平成 20年 6月 6日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 野路 國夫	製作国:イギリス 製作者名:英国コマツ株式会社 問い合わせ先:株式会社 小松製作所 品質保証本部 03-5561-2686	
不適合の部位(部品名)	窓ガラス		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前面ガラス又は側面ガラスに銘板(注意銘板等)を貼付したため道路運送車両の保安基準に適合していない。		
改善措置の内容	全車両、当該銘板を剥がし、当該銘板の内容を印刷した小冊子に変更する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	国土交通省からの指示による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者には、直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者には、使用者を把握しているため周知のための措置は特にとらない。 ・対策完了車には、ステッカ(No. 外-1497)をキャブ内側の後部窓左下に貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	不明	PW200-7	KMTPW015P02020001～ KMTPW015A02040207 (平成15年11月7日～平成16年11月29日)	4台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) (平成15年11月7日～平成16年11月29日)	(計4台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。