

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年6月6日

リコール届出番号	2126	リコール開始日	平成20年6月9日
届出者の氏名又は名称	株式会社 加藤製作所 取締役社長 加藤 公康 問い合わせ先：プロダクトサポート部 TEL 03-3458-1122		
不具合の部位(部品名)	窓ガラス		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前面ガラス又は側面ガラスに銘板（注意銘板等）を貼付したため道路運送車両の保安基準に適合していない。		
改善措置の内容	全車両、当該銘板を剥がし、必要なものは適合する位置に貼り直す。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	国土交通省からの指示による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備業者：弊社の指定サービス工場に通知する。</li> <li>・ 改善措置実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に「No.2126」のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カトウ	KR100	カトウ KR-10H型 ラフター	KR100-0050 ~ KR100-1775 平成3年10月14日~平成8年2月14日	1722台	
カトウ	KR101	カトウ KR-10H型 ラフター	KR101-0051 ~ KR101-0729 平成7年8月21日~平成9年8月7日	675台	
カトウ	KR102	カトウ KR-10H型 ラフター	KR102-0051 ~ KR102-1007 平成9年5月8日~平成15年10月31日	957台	
カトウ	SC- KR130	カトウ KRM-13H (M)型 ラフター	KR130-0053 ~ KR130-1111 平成15年12月11日~平成18年4月17日	539台	
カトウ	SD- KRC001	カトウ KR-20H型 ラフター	KRC001-0051 ~ KRC001-0075 平成16年9月28日~平成18年7月18日	23台	
カトウ	KR203	カトウ KR-22H型 ラフター	KR203-0051 ~ KR203-0275 平成5年12月20日~平成8年11月15日	223台	
カトウ	KR205	カトウ KR-22H型 ラフター	KR205-0051 ~ KR205-0282 平成8年9月11日~平成15年9月30日	232台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カトウ	KR248	カトウ KRM-25H型 ラフター	KR248-0052 ~ KR248-0054 平成15年11月21日~平成15年11月28日	3台	
カトウ	SD- KR248	カトウ KRM-25H型 ラフター	KR248-1051 ~ KR248-2007 平成15年1月21日~平成18年4月26日	63台	
カトウ	KR257	カトウ KR-25H型 ラフター	KR257-0051 ~ KR257-0671 平成9年4月10日~平成13年5月14日	621台	
カトウ	KR258	カトウ KR-25H型 ラフター	KR258-0008 ~ KR258-0442 平成12年12月29日~平成16年2月6日	392台	
カトウ	SD- KR258	カトウ KR-25H型 ラフター	KR258-1443 ~ KR258-2114 平成16年2月20日~平成18年4月14日	531台	
カトウ	KR353	カトウ KR-35H型 ラフター	KR353-0008 ~ KR353-0161 平成9年9月29日~平成16年5月18日	111台	
カトウ	KR452	カトウ KR-50H型 ラフター	KR452-0053 ~ KR452-0396 平成7年6月24日~平成9年11月19日	344台	
カトウ	KR500	カトウ KR-50H型 ラフター	KR500-0051 ~ KR500-0336 平成9年1月30日~平成15年12月4日	286台	
カトウ	KR511	カトウ KR-50H型 ラフター	KR511-0053 ~ KR511-0141 平成12年9月1日~平成14年3月26日	89台	
カトウ	KR512	カトウ KR-50H型 ラフター	KR512-0151 ~ KR512-0273 平成13年8月30日~平成16年1月21日	121台	
カトウ	SD- KR512	カトウ KR-50H型 ラフター	KR512-1274 ~ KR512-2023 平成16年1月22日~平成18年4月4日	193台	
カトウ	SD- KRC002	カトウ KR-65H型 ラフター	KRC002-0053 ~ KRC002-0118 平成17年8月17日~平成18年4月10日	66台	
カトウ	KR700	カトウ KR-70H型 ラフター	KR700-0053 ~ KR700-0106 平成9年2月20日~平成10年3月30日	54台	
カトウ	KA5152	—	KA5152-0053 ~ KA5152-0751 平成13年7月31日~平成18年3月7日	38台	
	(計21型式)	(計21車種)	(製作期間全体の範囲) 平成3年10月14日~平成18年7月18日	(計7283台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。