




堺高架橋の橋脚損傷状況

(平成12年9月に損傷を発見し、補修を行った事例)  
構造上の安全性は確認済み




破断状況



破断状況



補修状況



補修状況

