

小千谷市・長岡市境付近サンプル

任意の地点にクローズアップ可能



芋川河道閉塞 東竹沢地区サンプル

斜面崩壊地

情報のポップアップ表示が可能
(マークの表示箇所)

芋川東竹沢地区河道閉塞監視画像
(随時更新)



河道閉塞に伴う湛水域

排水ポンプ設置

芋川東竹沢地区
河道閉塞監視画像 (随時更新)

写真情報

写真情報

監視機器設置


電子国土 規約 デ-9

300m

推計震度分布は16年10月23日の本震によるもの。


推計震度分布と施設被害状況の重ね合わせ表示

197
 路線番号 210
 種別 一般県道
 路線名 遊場見附線
 区間 橋尾市津沢
 復旧状況 通行禁止



- 一般車両の通行禁止の状況(通行禁止区間)
02月6日現在 ✖ 道路局
- 一般車両の通行禁止の状況(応急復旧済み区間)
02月6日現在 ● 道路局
- 下水道被害箇所
02月3日 ☒ 下水道部
- 公園等の被害
00月23日 🌳 都市・地域整備局
- 推計震度分布
(00月23日の本震)
■ 震度6
■ 震度5強
■ 震度5弱
■ 震度4
 気象庁
- 震央位置
(~11月10日) ✖ 気象庁

被災宅地危険度判定結果(市町村別)



下水道施設被害および詳細調査延長(市町村別)



応急仮設住宅建設状況(市町村別)



被災建築物応急危険度判定結果(市町村別)

