



改善箇所説明図



改善の内容

全車両、前部霧灯用スイッチ付き前照灯操作スイッチの製造ロット番号を確認し、該当するものは当該前照灯操作スイッチを対策品と交換するとともに前照灯用配線のメス端子を良品と交換する。
 なお、カプラーに損傷がある場合はカプラーを良品と交換する。



注： は交換部品を示す。

識別：助手席側ドアチェッカーの取付ボルト頭部に黄ペイントを塗布する。