

ガードレール金属片に係る緊急点検結果(平成17年6月3日 15:00現在)

県名	高速道路	
	箇所数	片数(個)
日本道路公団	22	—
首都高速道路公団	2	—
阪神高速道路公団	1	—
本州四国連絡橋公団	3	—
合計	28	—

※箇所数:金属片が発見された箇所数

片数(個):発見された金属片の個数

数字を把握してないものは、「—」で示す

なお、本情報は速報値であり、今後変わる可能性があります。