

千曲川河川事務所管内被災状況写真



水防団による月輪工設置状況

中野市田上地先【堤防からの漏水】



長野市若穂牛島地先【河岸欠壊・水制工流失】



国土交通省河川局担当官による現地調査時の状況
(ブロックは緊急復旧として洪水時に投入したもの)

千曲市戸倉磯部地先【護岸決壊】



安曇野市豊科柳原地先【護岸決壊】