

(別紙4-1)

偽装物件等の状況

(平成18年1月29日18時現在)

調査対象	調査対象数	調査済				調査中	
		計	うち、偽装が判明した報告物件数	うち、偽装なしの報告物件数	うち、計画中止・該当なし等		
姉齒元建築士の 関与物件	207件	205件	97件 (+1)	90件 (-1)	18件	2件	
姉齒元建築士が 関与していないもの (木村建設、 ヒューザー、平成 建設、総合経営 研究所の関与物件)	平成17年中の依頼済み調査(先行調査)						
	417件	227件	0件	224件	3件	190件	
	木村建設(株)への国土交通省立入検査(12月14日)による把握分※						
	187件	0件	0件	0件	0件	187件	
	計						
	604件	227件	0件	224件	3件	377件	
合計	811件	432件	97件 (+1)	314件 (-1)	21件	379件	

()内の数字は前回公表時からの変更数

※木村建設(株)への立入検査で把握した約3,000件のうち、平成7年以降完成物件かつ上段の「平成17年中の依頼済み調査」に含まれないもの。
(1月12日に調査依頼)