

## リベラ(株)苫小牧～大洗航路「へすていあ」旅客・乗組員負傷 及び車両損傷事故の概要

### ○苫小牧～大洗航路の概要

使用船舶：「へすていあ」13,539トン旅客定員705名

航路距離：751km

所要時間：19時間15分

### ○事故概要

発生日時：10/24(火)13:10頃

発生場所：大洗港外

旅客負傷：4名打撲等

乗組員負傷：1名すり傷

車両損傷：シャーシ・トラック56台、乗用車31台

その他：・車両甲板の船尾にあるドラム缶が倒れ、油圧器用の油100L程  
車輻甲板に流出。

事故原因：波浪により船体が大きく傾斜したため

当時の気象・海象：北北東の風35～40m/s、最大瞬間風速42m/s

乗船客数等：旅客125名、車両217台

### ○遅延状況

定刻運航ダイヤ：苫小牧発10/23(月)18:45

大洗着10/24(火)14:00

実運航ダイヤ：苫小牧発は、定刻出港

大洗着10/26(木)06:00(40時間遅れ))

### ○調査の実施

現在、関東運輸局及び第三管区海上保安本部により事実関係について調査中。