

(別紙2)

(株)田村水落設計関与物件に係る調査の状況(都道府県別)

平成19年2月14日現在

所在地 都道府県	調査対象数※1	調査済み				調査中
		耐震性×		耐震性○	違反なし	
		偽装あり※2	誤り等あり	誤り等あり		
北海道	4				4	
群馬県	3 (-1)				2	1 (-1)
埼玉県	3				2	1
千葉県	4 (+1)	1			1 (+1)	2
東京都	12 (+5)			0 (-1)	0 (-2)	12 (+8)
神奈川県	5 (+4)			1	2 (+2)	2 (+2)
長野県	1 (+1)				1 (+1)	
新潟県	15 (+3)			1	5	9 (+3)
富山県	149 (+39)				79 (+50)	70 (-11)
石川県	17 (+10)				2 (+2)	15 (+8)
福井県	4 (+3)				2 (+1)	2 (+2)
愛知県	2					2
岐阜県	1 (+1)					1 (+1)
京都府	5 (+3)	2				3 (+3)
大阪府	3		1 (+1)	2 (+1)		0 (-2)
兵庫県	2					2
広島県	1					1
計	231 (+69)	3	1 (+1)	4	100 (+55)	123 (+13)

※1 調査対象には、構造計算を要しないものを含む。

※2 「偽装あり」は、「偽装の疑いが強い」を含む。

※3 ()内は、平成19年2月1日時点からの増減。