

(別紙2)

株式会社水落設計の関与物件に係る調査状況(都道府県別)について

平成19年3月23日現在

所在地 都道府県	調査対象数 <sup>※1</sup>	調査済み						調査中	
		偽装あり <sup>※2</sup>		誤り等あり			問題なし		
		耐震性		耐震性					
		○	×	○	×				
北海道	4						4	0	
群馬県	3						2	1	
埼玉県	3						2	1	
千葉県	4	1		1			1	2	
東京都	12				1 (+1)	1 (+1)	3 (+1)	8 (-2)	
神奈川県	5				1	1	2	2	
長野県	1						1	0	
新潟県	15				1	1	5	9	
富山県	145 (+1)						131 (+16)	14 (-15)	
石川県	17						12 (+10)	5 (-10)	
福井県	4						2	2	
愛知県	2							2	
岐阜県	1						1	0	
京都府	5	2		2			1 (+1)	2 (-1)	
大阪府	3				3	2	1	0	
兵庫県	2				1	1		1	
広島県	1				1	1		0	
計	227 (+1)	3		3	8 (+1)	7 (+1)	1	167 (+28)	49 (-28)

※1 調査対象には、構造計算を要しないものを含む。

※2 「偽装あり」は、「偽装の疑いが強い」を含む。

※3 ( )内は、平成19年3月5日時点からの増減。