

(別紙2)

榎田村水落設計の関与物件に係る調査状況(都道府県別)について

平成19年4月26日現在

所在地 都道府県	調査対 象数 ^{※1}	調査済み						調査中	
		偽装あり ^{※2}		誤り等あり			問題 なし		
		耐震性		耐震性					
		○	×	○	×				
北海道	4						4	0	
群馬県	3						2	1	
埼玉県	3	1		1			2	0	
千葉県	4	1		1			1	2	
東京都	12				2	1	1 ^{※3}	4	6
神奈川県	6				1	1		4	1
長野県	1							1	0
新潟県	15	2		2	1	1		6	6
富山県	145							135	10
石川県	17							12	5
福井県	4							3	1
愛知県	2	1 (+1)		1 (+1)				1 (+1)	0 (-2)
岐阜県	1							1	0
京都府	5	2		2				3	0
大阪府	3				3	2	1		0
兵庫県	2				1	1			1
広島県	1				1	1			0
計	228	7 (+1)		7 (+1)	9	7	2	179 (+1)	33 (-2)

※1 調査対象には、構造計算を要しないものを含む。

※2 「偽装あり」は、「偽装の疑いが強い」を含む。

※3 耐震性は満たしているが、積載荷重等により一部の部材が損傷するおそれがある。

※4 ()内は、平成19年4月25日時点からの増減。