

(別紙2)

株田村水落設計の関与物件に係る調査状況(都道府県別)について

平成19年5月9日現在

所在地 都道府県	調査対 象数 ^{※1}	調査済み						問題 なし	調査中
		偽装あり ^{※2}		誤り等あり					
		耐震性		耐震性					
		○	×	○	×				
北海道	4							4	0
群馬県	3							2	1
埼玉県	3	1		1				2	0
千葉県	4	1		1				1	2
東京都	12				2	1	1 ^{※3}	4	6
神奈川県	6				1	1		4	1
長野県	1							1	0
新潟県	15	2		2	1	1		7 (+1)	5 (-1)
富山県	145							136 (+1)	9 (-1)
石川県	17							12	5
福井県	4							3	1
愛知県	2	1		1				1	0
岐阜県	1							1	0
京都府	5	2		2				3	0
大阪府	3				3	2	1		0
兵庫県	2	1 (+1)		1 (+1)	1	1			0 (-1)
広島県	1				1	1			0
計	228	8 (+1)		8 (+1)	9	7	2	181 (+2)	30 (-3)

※1 調査対象には、構造計算を要しないものを含む。

※2 「偽装あり」は、「偽装の疑いが強い」を含む。

※3 耐震性は満たしているが、積載荷重等により一部の部材が損傷するおそれがある。

※4 ()内は、平成19年4月26日時点からの増減。