

(別紙2)

株田村水落設計の関与物件に係る調査状況(都道府県別)について

平成19年10月31日現在

所在地 都道府県	調査対 象数 ^{※1}	調査済み						問題 なし	調査中
		偽装あり ^{※2}			誤り等あり				
		耐震性			耐震性				
		○	×		○	×			
北海道	4						4	0	
群馬県	3				1		1	2	0
埼玉県	3	1		1				2	0
千葉県	4	2	1	1	1	1		1	0
東京都	12				8 (+1)	7 (+1)	1	4	0 (-1)
神奈川県	6				1	1		5	0
長野県	1							1	0
新潟県	15	2		2	1	1		12	0
富山県	145				2	2		143	0
石川県	17							17	0
福井県	4							4	0
愛知県	2	1		1				1	0
岐阜県	1							1	0
京都府	5	2		2				3	0
大阪府	3				3	2	1		0
兵庫県	2	1		1	1	1			0
広島県	1				1	1			0
計	228	9	1	8	19 (+1)	16 (+1)	3	200	0 (-1)

※1 調査対象には、構造計算を要しないものを含む。

※2 「偽装あり」は、「偽装の疑いが強い」を含む。

※3 耐震性は満たしているが、積載荷重等により一部の部材が損傷するおそれがある。

※4 ()内は、平成19年9月28日時点からの増減。