

連絡先:国土交通省 自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
電話番号:03-5253-8111 内線:42361
国土交通省 ホームページアドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和元年9月4日

リコール届出番号	外-2903	リコール開始日	令和元年9月6日
届出者の氏名又は名称	キャタピラー・ジャパン合同会社 代表社員キャタピラー・ワーク・ツールズ社 職務執行者 塚本 恵		
不具合の部位(部品名)	原動機の電気配線		
問合せ先 :	キャタピラー・ジャパン合同会社 小型製品 ローダーマーケティング TEL:(045)682-3800		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	シヨベル・ローダのエンジンコントローラ配線において、配索指示が不適切なため、当該配線と油圧ホースが干渉するものがある。そのため、配線被覆が摩滅、短絡し、警告灯が点灯して、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該配線と油圧ホースの空隙を点検し、空隙が不十分な場合は、油圧ホースの取り回しを変更して空隙を確保する。また、配線に損傷がある場合は、新品に交換する。なお、干渉していながらも被覆が損傷していない場合は、ビニルテープで保護を追加する。		
不具合件数	8件	事故の有無	無し
発見の動機	海外工場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	・ 使用者 :ダイレクトメール若しくは電話で通知する。 ・ 自動車分解整備業者:使用者の全てを把握しているため、周知させるための措置はとらない。 ・ 改善実施済み車両には、キャブ後面ガラス左下若しくは左支柱下に、No.外-2903のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
キャタピラー	YDR-LTE	「926M」	CAT0926MELTE00152～CAT0926MELTE03021 平成28年3月29日～平成29年3月22日	68台	
キャタピラー	YDR-KTG	「930M」	CAT0930MEKTG00171～CAT0930MJKTG03031 平成28年4月5日～平成29年4月20日	44台	
キャタピラー	YDS-J3R	「938M」	CAT0938MLJ3R00192～CAT0938MLJ3R03271 平成28年3月30日～平成29年3月13日	38台	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年3月29日～平成29年4月20日	150台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。