

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年9月13日

リコール届出番号	5005	リコール開始日	令和3年9月14日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	その他（トイレ用給水タンク）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型バスのトイレ用金属製給水タンクにおいて、タンク固定部の強度が不足しているため、固定部が損傷してタンクが脱落することがある。そのため、タンクに固定されているトイレ用電気配線が損傷して、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、給水タンクを固定ベルトで固定する。 ②全車両、トイレ用電気配線の損傷有無を点検し、固定位置と配索を変更する。 なお、配線が損傷している場合には補修する。		
不具合件数	5件	事故の有無	火災2件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 なお、令和2年10月16日付け届出番号「4829」の実施済車両については、届出番号「4829」の作業実施済み識別をもって届出番号「5005」の恒久措置を実施済みとする。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考			
いすゞ	QRG-RU1ASCJ	「いすゞガーラ」	RU1ASC-60024～RU1ASC-62215	159	トイレ用金属製給水タンク搭載車			
	QTG-RU1ASCJ		平成24年8月6日～平成29年7月14日	50				
	2TG-RU1ASDJ		RU1ASD-60050～RU1ASD-60785			127		
	ADG-RU1ESAJ		平成29年9月5日～令和2年7月14日				72	
	PKG-RU1ESAJ		RU1ESA-60018～RU1ESA-61541					21
	LKG-RU1ESBJ		平成17年9月23日～平成22年7月30日					
QPG-RU1ESBJ	RU1ESB-60045～RU1ESB-61381							
QRG-RU1ESBJ	平成22年12月10日～平成29年2月7日							
	2RG-RU1ESDJ		RU1ESD-60042～RU1ESD-60465					
	(計9型式)	(計1車種)	平成29年8月21日～令和2年4月8日					
			(製作期間の全体の範囲)	(計429台)				
			平成17年9月23日～令和2年7月14日					

(備考) 本件は、令和2年10月16日付け届出番号「4829」により、暫定措置のリコール届出を行ったものですが、暫定措置が恒久措置として十分な効力を持っていることが確認出来た為、恒久措置への切り換えを行うものです。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。