

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年2月12日

リコール届出番号	3517	リコール開始日	平成27年2月13日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	①原動機（燃料噴射ポンプ） ②動力伝達装置（後輪アクスルシャフト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①直噴ターボディーゼルエンジンにおいて、燃料噴射ポンプのシールの製造および形状が不適切なため、シールに亀裂が入ることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行して貫通し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。 ②ABS付き車において、後輪のABSセンサ取付け部の構造が不適切なため、取付け面のシール性が低いものがある。そのため、シール部から浸入した泥水等がベアリング内に到達し、そのままの状態で使用を続けると、ベアリングが潤滑不良となり、最悪の場合、ベアリングが破損し、後輪アクスルシャフトが抜けて走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、当該燃料噴射ポンプを対策品と交換する。 ②全車両、ABSセンサ取付け部にシール剤を塗布するとともに、シール部の錆の状況を確認する。その結果、ベアリング内に水が到達した形跡が確認された場合は、当該後輪アクスル一式を新品と交換する。		
不具合件数	①305件 ②2件	事故の有無	①、②無し
発見の動機	①市場からの情報、および、国土交通省からの指摘による。 ②市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3517のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	ADF-VWE25 LDF-VWE25	「キャラバン」	VWE25-180000～VWE25-223205 平成19年8月7日～平成24年3月23日	11,229	① 10,712 ② 2,320
	ADF-VWME25 LDF-VWME25		VWME25-130000～VWME25-162711 平成19年8月7日～平成24年6月4日	6,001	① 5,120 ② 2,543
	CBF-VRE25		VRE25-000005～VRE25-046340 平成19年8月8日～平成24年3月21日	3,429	②のみ
	ADF-CWGE25 LDF-CWGE25		CWGE25-110000～CWGE25-140632 平成19年8月8日～平成24年3月16日	1,886	① 1,751 ② 755
	ADF-CWMGE25 LDF-CWMGE25		CWMGE25-090000～CWMGE25-121149 平成19年8月31日～平成24年6月5日	2,073	① 1,474 ② 1,271
	CBF-CSGE25		CSGE25-000001～CSGE25-036165 平成19年8月8日～平成24年3月13日	1,194	②のみ

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考	
ニッサン	CBA-SGE25	「キャラバン」	SGE25-000001～SGE25-036522 平成19年8月8日～平成24年3月16日	2,983	②のみ	
	CBA-SE25		SE25-000001～SE25-000633 平成19年8月7日～平成20年12月18日	597	②のみ	
	CBF-DSGE25		DSGE25-000001～DSGE25-037268 平成19年8月8日～平成24年3月16日	2,531	②のみ	
	ADF-DWMGE25		DWMGE25-080000～DWMGE25-104706 平成19年9月3日～平成22年8月18日	1,446	① 1,446 ② 956	
	ADF-DWGE25 LDF-DWGE25		DWGE25-080000～DWGE25-110071 平成19年8月23日～平成24年3月20日	329	① 308 ② 93	
いすゞ	ADF-JVWE25 LDF-JVWE25	「コモ」	VWE25-820000～VWE25-826216 平成19年8月23日～平成24年3月9日	1,021	① 991 ② 110	
	ADF-JVWME25 LDF-JVWME25		VWME25-820000～VWME25-826148 平成19年8月23日～平成24年4月23日	422	① 377 ② 119	
	CBF-JVRE25		VRE25-820005～VRE25-826102 平成19年9月25日～平成24年2月22日	37	②のみ	
	ADF-JCWGE25 LDF-JCWGE25		CWGE25-820000～CWGE25-826023 平成19年8月27日～平成24年3月13日	125	① 119 ② 30	
	ADF-JCWMGE25 LDF-JCWMGE25		CWMGE25-820000～CWMGE25-826004 平成19年8月28日～平成23年12月9日	73	① 71 ② 27	
	CBF-JCSGE25		CSGE25-820001～CSGE25-826010 平成20年5月27日～平成23年10月24日	11	②のみ	
	CBA-JSGE25		SGE25-820000～SGE25-825014 平成19年8月28日～平成22年5月13日	14	②のみ	
	CBA-JSE25		SE25-820000～SE25-820005 平成19年11月21日～平成20年9月4日	6	②のみ	
	CBF-JDSGE25		DSGE25-820000～DSGE25-826008 平成19年9月13日～平成23年12月7日	5	②のみ	
	ADF-JDWMGE25		DWMGE25-820000～DWMGE25-825003 平成20年4月3日～平成21年12月16日	7	① 7 ② 3	
	ADF-JDWGE25 LDF-JDWGE25		DWGE25-820000～DWGE25-825003 平成20年1月25日～平成22年1月22日	8	① 8 ② 3	
	(計 32 型式)		(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年8月7日～平成24年6月5日	(計 35,427 台)	① 22,384 ② 19,037

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。