

連絡先:自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和4年12月8日

リコール届出番号	5257	リコール開始日	令和4年12月8日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 小川 啓之 (問い合わせ先: 品質保証本部 03-5561-2686)		
不適合の部位(部品名)	燃料装置(ヒーター付き燃料フィルタ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ショベル・ローダにおいて、ヒーター付き燃料フィルタの発熱体の組み付けが不適切なため、発熱体が傾いてクリアボールに接触する場合がある。そのためそのまま使用を続けると、発熱体の熱でクリアボールが変形し、最悪の場合、クリアボールに穴が開き、燃料漏れに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ヒーター付き燃料フィルタのクリアボールと発熱体を対策品に交換する		
不具合件数	8件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車特定整備事業者等:使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページへ掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	WDP-WA124	WA100-7	WA124-89108~WA124-89536 平成29年6月20日~平成29年8月4日	73	
コマツ	YDP-WA138	WA100-8	WA138-90263~WA138-93920 平成30年6月26日~令和4年1月6日	617	
コマツ	YDP-WA138	WA150-8	WA138-92142~WA138-93916 令和2年6月16日~令和4年1月6日	194	
コマツ	YDP-WR005	WR12-8	WR005-65039 令和3年12月8日	1	
コマツ	YDR-WA137	WA200-8	WA137-86131~WA137-87533 平成31年4月22日~令和3年12月13日	85	
コマツ	YDR-WA136	WA270-8	WA136-84133~WA136-84431 平成30年12月3日~令和元年5月24日	2	
	(計5型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年6月20日~令和4年1月6日	(計972台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。